

VERKENNEND
BODEMONDERZOEK

Opdrachtgever: [faint text]

Projectnaam: [faint text]

[faint text]



BRL SIKB 2000
Protocol 2001 - 2002



FMA-Nillesen
BODEM - MILIEU - ARBO - ISO

COLOFON:

FMA-NILLESEN BEDRIJFSADVISEURS

Adres: Ecu 37, 8305 BA Emmeloord
Telefoon: 0527-610653
E-mail: info@fma-nillesen.nl
Website: www.fma-nillesen.nl

Projectnummer: BO20200124
Projecttitel: Verkennend bodemonderzoek aan het Westgat (perceel 1 t/m 4) te Urk.

Opdrachtgever: BügelHajema
Contactpersoon: ██████████

Rapporteur: ██████████
Projectleider: ██████████
Autorisatie: ██████████
Rapportdatum: 23 november 2020

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.	4
2.	Milieuhygiënisch vooronderzoek conform NEN-5725:2017.	5
2.1.	Asbest.	7
3.	Veldwerkzaamheden.	8
3.1	Uitvoering boringen.	8
3.2.	Zintuiglijke beoordeling.	8
3.3.	Bemonstering.	8
4.	Laboratoriumonderzoek.	9
4.1.	Monstersamenstelling.	9
5.	Beoordeling analyseresultaten.	10
5.1.	Toetsingskader.	10
5.2.	Interpretatie analyseresultaten grondmonsters.	10
5.3.	Interpretatie analyseresultaten grondwatermonsters.	11
6.	Conclusies en aanbevelingen.	12
6.1.	Conclusie vooronderzoek.	12
6.2.	Conclusies en aanbevelingen bodemonderzoek.	12
6.3.	Samenvattende conclusie.	13
6.4.	Toetsing hypothese.	14
7.	Aansprakelijkheid.	15

Bijlagen:

1. Omgevingskaart.
2. Situatietekening.
3. Boorprofielen.
4. Analysecertificaten.
5. Berekende achtergrond/ streef- en interventiewaarden.
6. Toetsingsrapport.
7. Monsternemingsformulier.
8. Bodeminformatie.

1. Inleiding

De opdrachtgever heeft een bodemonderzoek laten uitvoeren op het perceel 1 t/m 4 te Urk. Het bodemonderzoek is uitgevoerd door de firma [naam] op [datum]. Het doel van het bodemonderzoek is om de bodemgesteldheid van het perceel te onderzoeken en de aanwezigheid van verontreinigende stoffen te vaststellen.

De opdrachtgever heeft de volgende gegevens over het perceel overhandigd:

- Perceelnummer: 1 t/m 4 te Urk
- Oppervlakte: [oppervlakte]
- Bestemmingsplan: [bestemmingsplan]

De opdrachtgever heeft de volgende gegevens over de bodemgesteldheid overhandigd:

- Bodemtype: [bodemtype]
- Bodemgesteldheid: [bodemgesteldheid]
- Verontreinigende stoffen: [verontreinigende stoffen]

De opdrachtgever heeft de volgende gegevens over de bodemgesteldheid overhandigd:

- Bodemtype: [bodemtype]
- Bodemgesteldheid: [bodemgesteldheid]
- Verontreinigende stoffen: [verontreinigende stoffen]

De opdrachtgever heeft de volgende gegevens over de bodemgesteldheid overhandigd:

- Bodemtype: [bodemtype]
- Bodemgesteldheid: [bodemgesteldheid]
- Verontreinigende stoffen: [verontreinigende stoffen]

De opdrachtgever heeft de volgende gegevens over de bodemgesteldheid overhandigd:

- Bodemtype: [bodemtype]
- Bodemgesteldheid: [bodemgesteldheid]
- Verontreinigende stoffen: [verontreinigende stoffen]

De opdrachtgever heeft de volgende gegevens over de bodemgesteldheid overhandigd:

- Bodemtype: [bodemtype]
- Bodemgesteldheid: [bodemgesteldheid]
- Verontreinigende stoffen: [verontreinigende stoffen]

De opdrachtgever heeft de volgende gegevens over de bodemgesteldheid overhandigd:

- Bodemtype: [bodemtype]
- Bodemgesteldheid: [bodemgesteldheid]
- Verontreinigende stoffen: [verontreinigende stoffen]

De opdrachtgever heeft de volgende gegevens over de bodemgesteldheid overhandigd:

- Bodemtype: [bodemtype]
- Bodemgesteldheid: [bodemgesteldheid]
- Verontreinigende stoffen: [verontreinigende stoffen]

De opdrachtgever heeft de volgende gegevens over de bodemgesteldheid overhandigd:

- Bodemtype: [bodemtype]
- Bodemgesteldheid: [bodemgesteldheid]
- Verontreinigende stoffen: [verontreinigende stoffen]

De opdrachtgever heeft de volgende gegevens over de bodemgesteldheid overhandigd:

- Bodemtype: [bodemtype]
- Bodemgesteldheid: [bodemgesteldheid]
- Verontreinigende stoffen: [verontreinigende stoffen]

De opdrachtgever heeft de volgende gegevens over de bodemgesteldheid overhandigd:

- Bodemtype: [bodemtype]
- Bodemgesteldheid: [bodemgesteldheid]
- Verontreinigende stoffen: [verontreinigende stoffen]

De opdrachtgever heeft de volgende gegevens over de bodemgesteldheid overhandigd:

- Bodemtype: [bodemtype]
- Bodemgesteldheid: [bodemgesteldheid]
- Verontreinigende stoffen: [verontreinigende stoffen]

De opdrachtgever heeft de volgende gegevens over de bodemgesteldheid overhandigd:

- Bodemtype: [bodemtype]
- Bodemgesteldheid: [bodemgesteldheid]
- Verontreinigende stoffen: [verontreinigende stoffen]

De opdrachtgever heeft de volgende gegevens over de bodemgesteldheid overhandigd:

- Bodemtype: [bodemtype]
- Bodemgesteldheid: [bodemgesteldheid]
- Verontreinigende stoffen: [verontreinigende stoffen]









2. Milieuhygiënisch vooronderzoek conform NEN-5725:2017.

Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform NEN 5725:2017 uitgevoerd. In het vooronderzoek voor het opstellen van de hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek gaat het om aspecten die van belang zijn om de kans op bodemverontreiniging in te schatten. Indien deze kans er is, moeten de kritische parameters en de eventuele indeling in deelgebieden met verschillende bodemlagen of verschillende milieuhygiënische samenstelling uit het vooronderzoek blijken. Nadat de gegevens van de verplichte onderzoeksaspecten zijn verzameld, wordt een gefundeerd antwoord geformuleerd met betrekking tot de specifieke onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen zijn afhankelijk van de aanleiding tot vooronderzoek en zijn hieronder uitgewerkt. Hoofdstuk 6.2.1 Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. De terreinverkenning maakt geen onderdeel uit van het vooronderzoek maar maakt onderdeel uit van het veldwerk en is voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk uitgevoerd.

Onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek conform NEN5725:2017 (aanleiding A)	Antwoord en motivatie
Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende?	
- Adres (x/y-coördinaten)	Westgat te Urk (perceel 1 t/m 4) (169710.518833).
- Kadastrale aanduiding	Gemeente Urk, sectie B, perceelnummers 5730, 6151, 7031, 7032, 5729, 5198, 6150, 5199, 5200, 5160, 5201, 6548 en 5827
- Te onderzoeken terreindeel (info opdrachtgever)	Bouwlocatie.
- Begrenzing onderzoekslocatie aangegeven op	Zie bijlage 2.
- Afbakening onderzoekslocatie voldoende?	Ja.
Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden als het heden? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn verdachte parameters?	Nee.
Is de bodem asbest verdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden?	Nee. Kwaliteitsklasse: 'Zone: Landbouw/ Natuur' bij ontgraving en toepassing.
Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het onderzoeksgebied sprake van verschillende fysische kwaliteiten en / of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische kwaliteiten en / of bodemvreemde lagen zijn er en waar bevinden deze zich?	Uit de veldwaarnemingen blijkt dat tot 100 cm- mv overwegend sprake is van een kleilaag, tot 200 cm- mv overwegend sprake is van een veenlaag, tot 220 cm- mv sprake is van een kleilaag en tot de maximale boordiepte van 250 cm- mv sprake is van een veenlaag. Tijdens de veldwerkzaamheden is van iedere boring een profielbeschrijving gemaakt. In bijlage 3 is hiervan een overzicht weergegeven.
Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar?	Nee.
Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich?	Nee.
Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk? Motiveer het antwoord.	Bodemonderzoek noodzakelijk ivm voorgenomen herziening bestemmingsplan/ aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen.
Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek (inclusief de indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypothesen over de aard en verdeling van de verontreinigende stoffen)?	Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat de te onderzoeken locatie als "onverdacht" kan worden aangemerkt. Het onderzoek is derhalve uitgevoerd conform NEN-5740:2009/A1:2016 (ONV-NL).
Huidige situatie / historie tot op heden.	De onderzoekslocatie is gelegen aan de zuidkant van de Urkervaart nabij het centrum van Urk. De voormalige bebouwing is gesloopt. Er is een bodemsanering uitgevoerd. Er is grondverzet uitgevoerd en de onderzoekslocatie is geëgaliseerd waarbij de bovengrond is geroerd. Het voormalig gebruik van de onderzoekslocatie is niet meer te herleiden. Voorafgaande aan het bodemonderzoek is een terreininspectie uitgevoerd. Hierbij zijn geen afwijkingen waargenomen die op mogelijke bodemverontreiniging kunnen wijzen. Tevens zijn er bij de terreininspectie geen asbestverdachte materialen op of in de bodem waargenomen ter plaatse van de onderzoekslocatie.
Toekomstige situatie.	Voor zover bekend zal het gebruik van de onderzoekslocatie wijzigen door herontwikkeling.

Ten behoeve van het verzamelen van gegevens is oa _____, Omgevingsrapportage van provincie Flevoland en Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek geraadpleegd, hierbij zijn in de actuele situatie geen vermeldingen van mogelijke verontreiniging aangetoond welke binnen de invloedssfeer van het onderzoekslocatie vallen. Een in 2019 aangetoonde bodemverontreiniging is gesaneerd. Van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben wij onderstaande informatie ontvangen:

Naam

-  36127 _ 1997 Westgat 2a (vo) 000052704
-  289750 _ RAPPORT_2015-05-26 eindsituatie 000344803
-  361980 _ RAPPORT_2018-11-22 Verkennend bodemonderzoek asbest 000428560
-  361982 _ MELDING_2018-11-22 BUS melding immobiel compleet 000428564
-  362207 _ Besluit beoordeling BUS 000428816
-  405648 _ evaluatie rapport D2019-120566
-  405649 _ BUS-evaluatie compleet D2019-120567
-  414190 _ Z2019-002729 Besluit Wbb evaluatie BUS sanering immobiel Westgat 2a Urk D2019-129096

Er is onzes inziens geen aanleiding te veronderstellen dat onderhavige onderzoekslocatie verdacht is op het voorkomen van PFAS en/ of GenX. De onderzoekslocatie is derhalve niet onderzocht op het voorkomen van PFAS en/ of GenX.

De in de bijlagen opgenomen informatie maakt onlosmakelijk onderdeel uit van onderhavige rapportage.

Bijlage 8 betreft bodeminformatie van de onderzoekslocatie.

Er heeft geen onderzoek naar het voorkomen van asbest conform NEN 5707:2015 plaatsgevonden. Tijdens de terreininspectie is geen vermoeden ontstaan met betrekking tot het voorkomen van asbestverdacht en/ of asbesthoudend materiaal.

Opgemerkt dient te worden dat er geen asbestanalyses van de grond en/ of puin hebben plaatsgevonden en dat het onderzoek aangaande de bodem niet is verricht conform NEN 5707:2003 (monsterneming en analyse van asbest in bodem) en/ of NEN 5897:2005 (monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat).

Bij een bodemonderzoek op basis van de NEN-5740:2009/A1:2016 is de trefkans klein dat er met behulp van een edelmanboor asbestverdacht materiaal wordt opgeboord (verdringing van het materiaal).

2.3.2.2. Oudergrondwater

Uit de meetresultaten van de oudergrondwatermetingen op 10/12/03 zijn de volgende gegevens bekend:

2.3.2.2.1. Oudergrondwater

In de oudergrondwatermetingen zijn geen nadelig geïmpregerde stoffen aangetoond. De meetgegevens van de oudergrondwatermetingen zijn opgenomen in de tabel hieronder. De meetgegevens van de oudergrondwatermetingen zijn opgenomen in de tabel hieronder.

2.3.2.2.2. Oudergrondwater

In de oudergrondwatermetingen zijn geen nadelig geïmpregerde stoffen aangetoond. De meetgegevens van de oudergrondwatermetingen zijn opgenomen in de tabel hieronder. De meetgegevens van de oudergrondwatermetingen zijn opgenomen in de tabel hieronder.

In de oudergrondwatermetingen zijn geen nadelig geïmpregerde stoffen aangetoond. De meetgegevens van de oudergrondwatermetingen zijn opgenomen in de tabel hieronder. De meetgegevens van de oudergrondwatermetingen zijn opgenomen in de tabel hieronder.

2.3.2.2.3. Oudergrondwater

In de oudergrondwatermetingen zijn geen nadelig geïmpregerde stoffen aangetoond. De meetgegevens van de oudergrondwatermetingen zijn opgenomen in de tabel hieronder. De meetgegevens van de oudergrondwatermetingen zijn opgenomen in de tabel hieronder.

In de oudergrondwatermetingen zijn geen nadelig geïmpregerde stoffen aangetoond. De meetgegevens van de oudergrondwatermetingen zijn opgenomen in de tabel hieronder. De meetgegevens van de oudergrondwatermetingen zijn opgenomen in de tabel hieronder.

In de oudergrondwatermetingen zijn geen nadelig geïmpregerde stoffen aangetoond. De meetgegevens van de oudergrondwatermetingen zijn opgenomen in de tabel hieronder. De meetgegevens van de oudergrondwatermetingen zijn opgenomen in de tabel hieronder.

4. Laboratoriumonderzoek.

De (meng-)monsters van de grond en het grondwater zijn geanalyseerd door Eurofins Omegam B.V. De analysemethodieken zijn uitgevoerd conform de NEN-5740:2009/A1:2016 (behandeling conform AS3000). De analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weergegeven in bijlage 4 (Analysecertificaten). De berekende achtergrond, streef- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 5.

In het kader van integriteit en transparantie biedt het laboratorium (Eurofins Omegam B.V.) de mogelijkheid de juistheid en authenticiteit van de analysecertificaten die in het kader van dit project zijn uitgevoerd, te controleren. U kunt dit doen door met de opdrachtverificatiecode, links onder op het analysecertificaat van Eurofins Omegam B.V., via de website [g](#) een verificatie uit te voeren.

4.1. Monstersamenstelling.

In het laboratorium zijn van de grondmonsters een drietal (meng-) monsters samengesteld. In onderstaande tabel wordt een overzicht van de verschillende, ter analyse aangeboden grond- en grondwatermonsters gegeven.

(Meng)monster	Deelmonsters	Diepte (cm- mv)	Analyses
Mengmonster MM1 (bovengrond)	B1, B2 en B10 t/m B13	0-50	Standaardpakket voor grond*
Mengmonster MM2 (bovengrond)	B3 t/m B8	0-50	Standaardpakket voor grond*
Mengmonster MM3 (ondergrond)	B1 en B3	100-200	Standaardpakket voor grond*
Grondwatermonster peilbuis PB1	-	150-250 (filterstelling)	Standaardpakket voor grondwater**

* Het Standaardpakket voor **grond** bestaat uit de volgende parameters:

- zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Mo, Zn)
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
- Polychloorbifenylen (PCB)
- minerale olie (GC)

Ter bepaling van de toetsingswaarden zijn tevens het *organisch stof-* en *lutumgehalte* van zowel de bovengrond als de ondergrond bepaald.

** Het Standaardpakket voor **grondwater** bestaat uit onderstaande componenten:

- zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Mo, Zn)
- vluchtige aromaten (inclusief naftaleen)
- vluchtige chlooralifaten
- minerale olie

- De achtergrondwaarde geeft het uiteindelijke te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan en heeft betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondgehalten, afhankelijk van het lutum- en organische stofgehalte of de detectiegrenzen bij stoffen, die niet van nature in de bodem voorkomen. Overschrijding van de achtergrondwaarde is een indicatie voor een lichte verontreiniging.
- De interventiewaarde geeft het concentratieniveau in de bodem aan, waarboven de functionele eigenschappen voor mens, plant en dier, in ernstige mate kunnen zijn verminderd. Bij gehalten boven de interventiewaarde is sprake van een geval van ernstige verontreiniging.
- Nader onderzoek dient te worden uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat van een geval van ernstige verontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is een indicatie voor een matige verontreiniging.

De achtergrondwaarde en interventiewaarden in de grond zijn afhankelijk van het lutum- en organische stof percentage van deze grond. Voor berekening van de toetsingswaarden is gebruik gemaakt van de formules zoals vermeld in de genoemde circulaire.

De achtergrondwaarde en interventiewaarden mogen niet als strikte normen worden gezien. Deze moeten tezamen met de lokale situatie, de functie en het gebruik van het terrein en de geohydrologische situatie worden beoordeeld om het risico voor de volksgezondheid en / of aantasting van het milieu in te schatten.

In bijlage 4 (analysecertificaten) zijn de gemeten analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters in tabelvorm weergegeven. Eventuele overschrijdingen van bovengenoemde waarden zijn eveneens weergegeven. De berekende achtergrond, streef- en interventiewaarden zijn weergegeven in bijlage 5.

5.2. Interpretatie analyseresultaten grondmonsters.

In het mengmonster MM1 (bovengrond) blijven de gemeten waarden van de onderzochte parameters allen beneden de achtergrondwaarde of de detectielimiet behalve achtergrondwaarde overschrijdingen aan cadmium, kwik, lood, zink en PAK.

In het mengmonster MM2 (bovengrond) blijven de gemeten waarden van de onderzochte parameters allen beneden de achtergrondwaarde of de detectielimiet behalve achtergrondwaarde overschrijdingen aan cadmium, kwik en zink.

In het mengmonster MM3 (ondergrond) blijven de gemeten waarden van de onderzochte parameters allen beneden de achtergrondwaarde of de detectielimiet.

In onderstaande tabel zijn de gemeten waarden van het organisch stofgehalte weergegeven.

Monsteromschrijving	Organisch stof (in % op droge stof)	Lutum (in % op droge stof)
Mengmonster MM1	5,4	10,8
Mengmonster MM2	5,3	11,0
Mengmonster MM3	72,2	1,0

Tabel organisch stof- en lutumgehalten (- niet bepaald).

5.3. Interpretatie analyseresultaten grondwatermonsters.

In het grondwatermonster van peilbuis PB1 blijven de gemeten waarden van de onderzochte parameters allen beneden de streefwaarde of de detectielimiet behalve een streefwaarde overschrijding aan barium.

De actuele grondwaterstand, zuurgraad (pH), troebelheid (NTU) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) zijn gemeten en in onderstaande tabel weergegeven:

	NTU	pH	EC in mS/ cm	Grondwaterstand (cm- mv)
PB1	32,40	7,48	1,98	100

De gemeten waarden in bovenstaande tabel geven tevens geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek.

6. Conclusies en aanbevelingen.

In opdracht van BügelHajema heeft FMA-Nillesen in november 2020 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een viertal toekomstige percelen (perceelnummer 1 t/m 4) aan het Westgat te Urk. De onderzoekslocatie is kadastraal bekend onder gemeente Urk, sectie B, perceelnummers 5730, 6151, 7031, 7032, 5729, 5198, 6150, 5199, 5200, 5160, 5201, 6548 en 5827.

6.1. Conclusie vooronderzoek.

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat de te onderzoeken locatie als "onverdacht" kan worden aangemerkt. Het onderzoek is derhalve uitgevoerd conform NEN-5740:2009/A1:2016 (ONV-NL).

6.2. Conclusies en aanbevelingen bodemonderzoek.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN-5740/A1:2016. Op basis van het uitgevoerde veldonderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en het laboratoriumonderzoek, kan het volgende worden geconcludeerd:

- Tijdens het veldwerk is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging. Hierbij zijn geen indicaties waargenomen die hierop duiden. De bovengrond is geroerd.
- In het mengmonster MM1 (bovengrond) blijven de gemeten waarden van de onderzochte parameters allen beneden de achtergrondwaarde of de detectielimiet behalve achtergrondwaarde overschrijdingen aan cadmium, kwik, lood, zink en PAK.
- In het mengmonster MM2 (bovengrond) blijven de gemeten waarden van de onderzochte parameters allen beneden de achtergrondwaarde of de detectielimiet behalve achtergrondwaarde overschrijdingen aan cadmium, kwik en zink.
- In het mengmonster MM3 (ondergrond) blijven de gemeten waarden van de onderzochte parameters allen beneden de achtergrondwaarde of de detectielimiet.
- In het grondwatermonster van peilbuis PB1 blijven de gemeten waarden van de onderzochte parameters allen beneden de streefwaarde of de detectielimiet behalve een streefwaarde overschrijding aan barium.
- De gemeten waarden van de zuurgraad (pH), troebelheid (NTU) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek.

Verkenning bodemonderzoek aan het Westgat (perceel 1 t/m 4) te Urk.

Verkenning bodemonderzoek aan het Westgat (perceel 1 t/m 4) te Urk.

Verkenning bodemonderzoek aan het Westgat (perceel 1 t/m 4) te Urk.

Verkenning bodemonderzoek aan het Westgat (perceel 1 t/m 4) te Urk.

Verkenning bodemonderzoek aan het Westgat (perceel 1 t/m 4) te Urk.

Verkenning bodemonderzoek aan het Westgat (perceel 1 t/m 4) te Urk.

Verkenning bodemonderzoek aan het Westgat (perceel 1 t/m 4) te Urk.

Verkenning bodemonderzoek aan het Westgat (perceel 1 t/m 4) te Urk.

Verkenning bodemonderzoek aan het Westgat (perceel 1 t/m 4) te Urk.

Verkenning bodemonderzoek aan het Westgat (perceel 1 t/m 4) te Urk.

Verkenning bodemonderzoek aan het Westgat (perceel 1 t/m 4) te Urk.

6.4. Toetsing hypothese.

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie als “onverdacht” kan worden aangemerkt.

De gemeten waarden geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek, zodat een aanpassing van de onderzoeksstrategie niet noodzakelijk is.

1.2.3.4. Bodemprofiel (1)

Op deze locatie zijn twee bodemprofielen getuurd (W1 en W2) waarvan de resultaten in tabel 3 zijn weergegeven.

Op W1 is een grondtype van W1 (zand) vastgesteld. Het bodemprofiel is als volgt opgebouwd: 0-10 cm: W1 (zand), 10-15 cm: W1 (zand), 15-20 cm: W1 (zand), 20-25 cm: W1 (zand), 25-30 cm: W1 (zand), 30-35 cm: W1 (zand), 35-40 cm: W1 (zand), 40-45 cm: W1 (zand), 45-50 cm: W1 (zand), 50-55 cm: W1 (zand), 55-60 cm: W1 (zand), 60-65 cm: W1 (zand), 65-70 cm: W1 (zand), 70-75 cm: W1 (zand), 75-80 cm: W1 (zand), 80-85 cm: W1 (zand), 85-90 cm: W1 (zand), 90-95 cm: W1 (zand), 95-100 cm: W1 (zand).

Op W2 is een grondtype van W2 (zand) vastgesteld. Het bodemprofiel is als volgt opgebouwd: 0-10 cm: W2 (zand), 10-15 cm: W2 (zand), 15-20 cm: W2 (zand), 20-25 cm: W2 (zand), 25-30 cm: W2 (zand), 30-35 cm: W2 (zand), 35-40 cm: W2 (zand), 40-45 cm: W2 (zand), 45-50 cm: W2 (zand), 50-55 cm: W2 (zand), 55-60 cm: W2 (zand), 60-65 cm: W2 (zand), 65-70 cm: W2 (zand), 70-75 cm: W2 (zand), 75-80 cm: W2 (zand), 80-85 cm: W2 (zand), 85-90 cm: W2 (zand), 90-95 cm: W2 (zand), 95-100 cm: W2 (zand).


De bodemprofielen zijn opgebouwd uit verschillende bodemlagen die zijn vastgesteld op basis van de bodemgesteldheid en de bodemgesteldheid van de bodemlagen. De bodemgesteldheid van de bodemlagen is vastgesteld op basis van de bodemgesteldheid van de bodemlagen.

De bodemprofielen zijn opgebouwd uit verschillende bodemlagen die zijn vastgesteld op basis van de bodemgesteldheid en de bodemgesteldheid van de bodemlagen. De bodemgesteldheid van de bodemlagen is vastgesteld op basis van de bodemgesteldheid van de bodemlagen.

De bodemprofielen zijn opgebouwd uit verschillende bodemlagen die zijn vastgesteld op basis van de bodemgesteldheid en de bodemgesteldheid van de bodemlagen. De bodemgesteldheid van de bodemlagen is vastgesteld op basis van de bodemgesteldheid van de bodemlagen.


De bodemprofielen zijn opgebouwd uit verschillende bodemlagen die zijn vastgesteld op basis van de bodemgesteldheid en de bodemgesteldheid van de bodemlagen. De bodemgesteldheid van de bodemlagen is vastgesteld op basis van de bodemgesteldheid van de bodemlagen.




De bodemprofielen zijn opgebouwd uit verschillende bodemlagen die zijn vastgesteld op basis van de bodemgesteldheid en de bodemgesteldheid van de bodemlagen. De bodemgesteldheid van de bodemlagen is vastgesteld op basis van de bodemgesteldheid van de bodemlagen.



Deze kaart is noordgericht

 Hier bevindt zich Kadastraal object Urk B 7032
Westgat Urk



-  Onderzoekslocatie
-  Peilbuis met nummer
-  Boring met nummer



**Verkennd bodemonderzoek
aan de Westgat (perceel 1 t/m 4)
te Urk**



Schaal	1:750 A4	 FMA-nillesen Bodem - Milieu - Arbo - Iso	
Projectnr.	BO20200124		
Tekenaar	P. Dingerink		
Datum	06-11-2020	d.d. wijziging	
Datum veldwerk	04-11-2020	Paraaf	
Naam uitvoerder	P. Dingerink	Tek. nr.	1

BO20200124

Boring : B01


Datum : 04-11-2020

GWS : 100




Boring : B03

Datum : 04-11-2020




Boring : B04

Datum : 04-11-2020




Boorstaten getekend volgens NEN 5104




Boring : B06

Datum : 04-11-2020




Boring : B07

Datum : 04-11-2020



Boring : B08

Datum : 04-11-2020



grind, grindig




zand, zandig



leem, siltig



klei, kleilig



veen, humeus




olie/geur
licht,matig,sterk

BO20200124


Boring : B09

Datum : 04-11-2020




Boring : B10

Datum : 04-11-2020




Boring : B11

Datum : 04-11-2020



Boring : B12

Datum : 04-11-2020



grind, grindig



zand, zandig



leem, siltig



klei, kleilig



veen, humeus



olie/geur
licht, matig, sterk

0 O G

klei, < 1% delen baksteen,
zwak schelphoudend, matig
zandig. zwak orindig. oris bru

-50



grind, grindig



zand, zandig



leem, siltig



klei, kleilig



veen, humeus



olie/geur
licht, matig, sterk

Boorstaten getekend volgens NEN 5104

FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs
T.a.v. Mevrouw P. Dingerink
Ecu 37
8305 BA EMMELOORD

Uw kenmerk : BO20200124 Westgat (perceel 1 t/m 4)
Ons kenmerk : Project 1109604
Validatieref. : 1109604_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: KSHY-URJC-VMES-XWFJ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 november 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1109604
Uw project omschrijving : BO20200124 Westgat (perceel 1 t/m 4)
Opdrachtgever : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

Uw Monsterreferenties

6510810 = MM1: B1(0-50)+B2(0-50)+B10(0-50)+B11(0-50)+B12(0-50)+B13(0-50)
6510811 = MM2: B3(0-50)+B4(0-50)+B5(0-50)+B6(0-50)+B7(0-50)+B8(0-50)
6510812 = MM3: B1(100-150)+B1(150-200)+B3(100-150)+B3(150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020
Ontvangstdatum opdracht	:	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020
Startdatum	:	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020
Monstercode	:	6510810	6510811	6510812
Uw Matrix	:	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	78,9	76,1	16,6
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	5,4	5,3	72,2
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	10,8	11,0	< 1

Anorganische parameters - metalen

S barium (Ba)	mg/kg ds	63	80	< 20
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,48	0,71	< 0,20
S kobalt (Co)	mg/kg ds	5,5	5,8	< 3,0
S koper (Cu)	mg/kg ds	15	14	< 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0,15	0,13	< 0,05
S lood (Pb)	mg/kg ds	53	38	< 10
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5	< 1,5	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	20	14	4
S zink (Zn)	mg/kg ds	110	110	< 20

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	44	< 35	400
-------------------------------------	----------	----	------	-----

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,13
S fenantreen	mg/kg ds	0,23	0,10	0,17
S anthraceen	mg/kg ds	0,21	0,07	< 0,13
S fluoranteen	mg/kg ds	0,38	0,16	0,15
S benzo(a)antracene	mg/kg ds	0,17	0,08	< 0,13
S chryseen	mg/kg ds	0,25	0,12	< 0,13
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0,20	0,09	< 0,13
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,22	0,09	< 0,13
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,14	0,06	< 0,13
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0,14	0,06	< 0,13
S som PAK (10)	mg/kg ds	2,0	0,86	1,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:

S PCB -28	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,002
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,002
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,002
S PCB -118	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,002
S PCB -138	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,002
S PCB -153	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,002
S PCB -180	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,002
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,005	0,005	0,010

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	: 1109604
Uw project omschrijving	: BO20200124 Westgat (perceel 1 t/m 4)
Opdrachtgever	: FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe₂O₃)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie	: MM3: B1(100-150)+B1(150-200)+B3(100-150)+B3(150-200)
Monstercode	: 6510812


Opmerking bij het monster:

- Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de elementanalyse beïnvloed hebben.
- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.

Opmerking(en) bij resultaten:

naftaleen:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
anthraceen:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(a)antracene:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
chryseen:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(k)fluoranteen:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(a)pyreen:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(ghi)peryleen:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
indeno(1,2,3-cd)pyreen:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -28:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -52:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -101:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -118:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -138:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -153:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -180:	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
som PCBs (7):	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
som PAK (10):	- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.

1109604_01
 1109604_01
 1109604_01
 1109604_01



→
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19	<1 %
2) fractie C19 - C29	46 %
3) fractie C29 - C35	45 %
4) fractie C35 -< C40	8 %

minerale olie gehalte: 44 mg/kg ds

Minerale olie

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.


Resultaat

Wettelijke basis:
Min. 100 mg/kg
Min. 100 mg/kg
Min. 100 mg/kg
Min. 100 mg/kg

Minerale olie gehalte: **<35 mg/kg ds**

Wettelijke basis: **<35 mg/kg ds**

Opdrachtgever: **XXXXXX**



→
oliefractionverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Minerale olie

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

11/05/2014

11/05/2014


11/05/2014

11/05/2014

11/05/2014

11/05/2014

11/05/2014



→
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

- 1) fractie > C10 - C19 4 %
- 2) fractie C19 - C29 66 %
- 3) fractie C29 - C35 30 %
- 4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 400 mg/kg ds

Minerale olie

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Me

Uw referentie: MM1: B1(0-50)+B2(0-50)+B10(0-50)+B11(0-50)+B12(0-50)+B13(0-50)
Monstercode: 6510810

<i>uw referentie</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
B1	0-50	3014836AE
B2	0-50	3014850AE
B10	0-50	3014844AE
B11	0-50	3014835AE
B12	0-50	3014841AE
B13	0-50	3014840AE

Uw referentie: MM2: B3(0-50)+B4(0-50)+B5(0-50)+B6(0-50)+B7(0-50)+B8(0-50)
Monstercode: 6510811

<i>uw referentie</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
B3	0-50	3014842AE
B4	0-50	3014845AE
B5	0-50	3014837AE
B6	0-50	3014834AE
B7	0-50	3014832AE
B8	0-50	3014828AE

Uw referentie: MM3: B1(100-150)+B1(150-200)+B3(100-150)+B3(150-200)
Monstercode: 6510812

<i>uw referentie</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
B1	100-150	3014829AE
B1	150-200	3014859AE
B3	100-150	3014830AE
B3	150-200	3014839AE

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1109604
Uw project omschrijving : BO20200124 Westgat (perceel 1 t/m 4)
Opdrachtgever : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000	: Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof	: Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)	: Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)	: Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Lood (Pb)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)	: Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs	: Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs	: Conform AS3010 prestatieblad 8

FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs
T.a.v. Mevrouw P. Dingerink
Ecu 37
8305 BA EMMELOORD

Uw kenmerk : BO20200124 Westgat (perceel 1 t/m 4)
Ons kenmerk : Project 1113781
Validatieref. : 1113781_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: FWGK-EORZ-TOXZ-AWKS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 november 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1113781
Uw project omschrijving : BO20200124 Westgat (perceel 1 t/m 4)
Opdrachtgever : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

Uw Monsterreferenties
 6521459 = PB1 (filterstelling: 150-250 cm-mv)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/11/2020
Ontvangstdatum opdracht : 12/11/2020
Startdatum : 12/11/2020
Monstercode : 6521459
Uw Matrix : Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):

S barium (Ba)	µg/l	210
S cadmium (Cd)	µg/l	< 0,2
S kobalt (Co)	µg/l	3,3
S koper (Cu)	µg/l	< 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	< 0,05
S lood (Pb)	µg/l	< 2
S molybdeen (Mo)	µg/l	< 2
S nikkel (Ni)	µg/l	5,9
S zink (Zn)	µg/l	15

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:

S benzeen	µg/l	< 0,2
S ethylbenzeen	µg/l	< 0,2
S naftaleen	µg/l	< 0,02
S o-xyleen	µg/l	< 0,1
S styreen	µg/l	< 0,2
S toluen	µg/l	< 0,2
S xyleen (som m+p)	µg/l	< 0,2
S som xylenen	µg/l	0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:

S 1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0,1
S 1,1-dichloorethaan	µg/l	< 0,2
S 1,1-dichlooretheen	µg/l	< 0,1
S 1,1-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2
S 1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0,2
S 1,2-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2
S 1,3-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0,1
S dichloormethaan	µg/l	< 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride)	µg/l	< 0,2
S tetrachlooretheen	µg/l	< 0,1
S tetrachloormethaan	µg/l	< 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0,1
S trichlooretheen	µg/l	< 0,2
S trichloormethaan	µg/l	< 0,2
S som C+T dichlooretheen	µg/l	0,1
S som dichloorpropanen	µg/l	0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:

S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: FWGK-EORZ-TOXZ-AWKS

Ref.: 1113781_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1113781
Uw project omschrijving : BO20200124 Westgat (perceel 1 t/m 4)
Opdrachtgever : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.


Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Opdrachtgever: [faint text]

Opdracht: [faint text]
Methode: [faint text]
Materiaal: [faint text]
Proef: [faint text]

Opdrachtgever: [faint text]



→
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Minerale olie

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FWGK-EORZ-TOXZ-AWKS

Ref.: 1113781_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	1113781
Uw project omschrijving	BO20200124 Westgat (perceel 1 t/m 4)
Opdrachtgever	FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

Mengschema's

Uw referentie: PB1 (filterstelling: 150-250 cm-mv)
Monstercode: 6521459

<i>uw referentie</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
		0379476YA
		0297700MM

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1113781
Uw project omschrijving : BO20200124 Westgat (perceel 1 t/m 4)
Opdrachtgever : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)	: Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)	: Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen	: Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten	: Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride	: Conform AS3130 prestatieblad 1

Berekende achtergrond, streef- en interventiewaarden

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

						T	I	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	5.4	10					
Lutum	% (m/m ds)	10.8	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	78.9	78.9	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
barium (Ba)	mg/kg ds	63	120	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.48	0.64	1.1 AW	0.6	6.8	13	
kobalt (Co)	mg/kg ds	5.5	9.9	-	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	15	22	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.15	0.18	1.2 AW	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	53	68	1.4 AW	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	20	34	-	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	110	170	1.2 AW	140	430	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	44	81	-	190	2595	5000	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	0.23	0.23					
anthraceen	mg/kg ds	0.21	0.21					
fluoranteen	mg/kg ds	0.38	0.38					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0.17	0.17					
chryseen	mg/kg ds	0.25	0.25					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.2	0.2					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.22	0.22					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.14	0.14					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.14	0.14					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	2	2.0	1.3 AW	1.5	20.75	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0013					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0013					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0013					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0013					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0013					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0013					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0013					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.0091	-	0.02	0.51	1	

Monsterreferentie	6510811						
Monsteromschrijving	MM2: B3(0-50)+B4(0-50)+B5(0-50)+B6(0-50)+B7(0-50)+B8(0-50)						
Analyse	Einheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I

<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	5.3	10					
Lutum	% (m/m ds)	11.0	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	76.1	76.1	@				

Metalen ICP-AES

barium (Ba)	mg/kg ds	80	150	@	190	555	920
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.71	0.95	1.6 AW	0.6	6.8	13
kobalt (Co)	mg/kg ds	5.8	10	-	15	102.5	190
koper (Cu)	mg/kg ds	14	20	-	40	115	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.13	0.16	1.1 AW	0.15	18.075	36
lood (Pb)	mg/kg ds	38	49	-	50	290	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	14	23	-	35	67.5	100
zink (Zn)	mg/kg ds	110	170	1.2 AW	140	430	720

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 46	-	190	2595	5000
-----------------------------------	----------	------	----------------	---	-----	------	------

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
fenantreen	mg/kg ds	0.1	0.1				
anthraceen	mg/kg ds	0.07	0.07				
fluoranteen	mg/kg ds	0.16	0.16				
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0.08	0.08				
chryseen	mg/kg ds	0.12	0.12				
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.09	0.09				
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.09	0.09				
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.06	0.06				
Jeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.06	0.06				

Sommaties

som PAK (10)	mg/kg ds	0.86	0.86	-	1.5	20.75	40
--------------	----------	------	-------------	---	-----	-------	----

Polychloorbifenylen

PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0013				
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0013				
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0013				
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0013				
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0013				
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0013				
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0013				

Sommaties

som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.0092	-	0.02	0.51	1
--------------	----------	-------	--------------------	---	------	------	---

Monsterreferentie	6510812						
Monsteromschrijving	MM3: B1(100-150)+B1(150-200)+B3(100-150)+B3(150-200)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I

Lutum/Humus

organische stof	% (m/m ds)	72.2	10				
Lutum	% (m/m ds)	1.0	25				

Droogrest

droge stof	%	16.6	16.6	@			
------------	---	------	-------------	---	--	--	--

Metalen ICP-AES

barium (Ba)	mg/kg ds	< 20	< 54	@	190	555	920
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	< 0.06	-	0.6	6.8	13
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	< 7.4	-	15	102.5	190
koper (Cu)	mg/kg ds	< 5	< 2.1	-	40	115	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	< 0.03	-	0.15	18.075	36
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	< 5	-	50	290	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	4	12	-	35	67.5	100
zink (Zn)	mg/kg ds	< 20	< 12	-	140	430	720

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	400	130	-	190	2595	5000
-----------------------------------	----------	-----	------------	---	-----	------	------

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen	mg/kg ds	< 0.13	0.030
fenantreen	mg/kg ds	0.17	0.057
anthraceen	mg/kg ds	< 0.13	0.030
fluoranteen	mg/kg ds	0.15	0.05
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.13	0.030
chryseen	mg/kg ds	< 0.13	0.030
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.13	0.030
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.13	0.030
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.13	0.030
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.13	0.030

Sommaties

som PAK (10)	mg/kg ds	1	0.35	-			40
--------------	----------	---	-------------	---	--	--	----

Polychloorbifenylen

PCB - 28	mg/kg ds	< 0.002	0.00047
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.002	0.00047
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.002	0.00047
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.002	0.00047
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.002	0.00047
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.002	0.00047
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.002	0.00047

Sommaties

som PCBs (7)	mg/kg ds	0,01	0.0033	-	0,02	0,51	1
--------------	----------	------	---------------	---	------	------	---

Legenda

@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
x AW	x maal Achtergrondwaarde
N.B.	De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



					S	T	I
--	--	--	--	--	---	---	---

Metalen ICP-MS (opgelost)

barium (Ba)	µg/l	210	4.2 S	50	337.5	625
cadmium (Cd)	µg/l	< 0.2	-	0.4	3.2	6
kobalt (Co)	µg/l	3.3	-	20	60	100
koper (Cu)	µg/l	< 2	-	15	45	75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	< 0.05	-	0.05	0.175	0.3
lood (Pb)	µg/l	< 2	-	15	45	75
molybdeen (Mo)	µg/l	< 2	-	5	152.5	300
nikkel (Ni)	µg/l	5.9	-	15	45	75
zink (Zn)	µg/l	15	-	65	432.5	800

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	< 50	-	50	325	600
-----------------------------------	------	------	---	----	-----	-----

Vluchtige aromaten

benzeen	µg/l	< 0.2	-	0.2	15.1	30
ethylbenzeen	µg/l	< 0.2	-	4	77	150
toluoleen	µg/l	< 0.02	-	0.01	35.005	70
styreen	µg/l	< 0.2	-	6	153	300
tolueen	µg/l	< 0.2	-	7	503.5	1000

Sommaties aromaten

som xylenen	µg/l	0.2	-	0.2	35.1	70
-------------	------	-----	---	-----	------	----

Vluchtige chlooralifaten

1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	150.005	300
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	65.005	130
1,1-dichloorethaan	µg/l	< 0.2	-	7	453.5	900
1,1-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-	0.01	5.005	10
1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0.2	-	7	203.5	400
dichloormethaan	µg/l	< 0.2	-	0.01	500.005	1000
monochlooretheen (vinylchlori	µg/l	< 0.2	-	0.01	2.505	5
tetrachlooretheen	µg/l	< 0.1	-	0.01	20.005	40
tetrachloormethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	5.005	10
trichlooretheen	µg/l	< 0.2	-	24	262	500
trichloormethaan	µg/l	< 0.2	-	6	203	400

Sommaties

som C+T dichlooretheen	µg/l	0.1	-	0.01	10.005	20
som dichloorpropanen	µg/l	0.4	-	0.8	40.4	80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan (bromoform	µg/l	< 0.2	@			630
----------------------------	------	-------	---	--	--	-----

Toetsoordeel monster 6521459: Overschrijding Streefwaarde

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Streefwaarde
x S	x maal Streefwaarde
N.B.	De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

<i>Lutum/Humus</i>							
Organische stof	% (m/m ds)	5.4	10				
Lutum	% (m/m ds)	10.8	25				
<i>Droogrest</i>							
droge stof	%	78.9	78.9	@			
<i>Metalen ICP-AES</i>							
barium (Ba)	mg/kg ds	63	120	@			
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.48	0.64	WO	0.6	1.2	4.3
kobalt (Co)	mg/kg ds	5.5	9.9	-	15	35	190
koper (Cu)	mg/kg ds	15	22	-	40	54	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.15	0.18	WO	0.15	0.83	4.8
lood (Pb)	mg/kg ds	53	68	WO	50	210	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	88	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	20	34	-	35	39	100
zink (Zn)	mg/kg ds	110	170	WO	140	200	720
<i>Minerale olie</i>							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	44	81	-	190	190	500
<i>Sommaties</i>							
som PAK (10)	mg/kg ds	2	2.0	WO	1.5	6.8	40
<i>Sommaties</i>							
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.0091	-	0.02	0.04	0.5

Toetsoordeel monster 6510810:				Klasse wonen			
-------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--

Monsterreferentie		6510811					
Monsteromschrijving		MM2: B3(0-50)+B4(0-50)+B5(0-50)+B6(0-50)+B7(0-50)+B8(0-50)					
Analyse	Eenheid	Analyseseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	WO	IND

<i>Lutum/Humus</i>							
Organische stof	% (m/m ds)	5.3	10				
Lutum	% (m/m ds)	11.0	25				
<i>Droogrest</i>							
droge stof	%	76.1	76.1	@			
<i>Metalen ICP-AES</i>							
barium (Ba)	mg/kg ds	80	150	@			
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.71	0.95	WO	0.6	1.2	4.3
kobalt (Co)	mg/kg ds	5.8	10	-	15	35	190
koper (Cu)	mg/kg ds	14	20	-	40	54	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.13	0.16	WO	0.15	0.83	4.8
lood (Pb)	mg/kg ds	38	49	-	50	210	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	88	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	14	23	-	35	39	100
zink (Zn)	mg/kg ds	110	170	WO	140	200	720
<i>Minerale olie</i>							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 46	-	190	190	500
<i>Sommaties</i>							
som PAK (10)	mg/kg ds	0.86	0.86	-	1.5	6.8	40
<i>Sommaties</i>							
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.0092	-	0.02	0.04	0.5

Toetsoordeel monster 6510811:				Klasse wonen			
-------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--

Monsterreferentie		6510812					
Monsteromschrijving		MM3: B1(100-150)+B1(150-200)+B3(100-150)+B3(150-200)					
Analyse	Eenheid	Analyseseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	WO	IND

<i>Lutum/Humus</i>							
Organische stof	% (m/m ds)	72.2	10				
Lutum	% (m/m ds)	1.0	25				
<i>Droogrest</i>							
droge stof	%	16.6	16.6	@			
<i>Metalen ICP-AES</i>							
barium (Ba)	mg/kg ds	< 20	< 54	@			
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	< 0.06	-	0.6	1.2	4.3
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	< 7.4	-	15	35	190
koper (Cu)	mg/kg ds	< 5	< 2.1	-	40	54	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	< 0.03	-	0.15	0.83	4.8
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	< 5	-	50	210	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	88	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	4	12	-	35	39	100
zink (Zn)	mg/kg ds	< 20	< 12	-	140	200	720
<i>Minerale olie</i>							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	400	130	-	190	190	500
<i>Sommaties</i>							
som PAK (10)	mg/kg ds	1	0.35	-	1.5	6.8	40
<i>Sommaties</i>							
m PCBs (7)	mg/kg ds	0.01	0.0033	-	0.02	0.04	0.5

Toetsoordeel monster 6510812:

Altijd toepasbaar

Legenda

@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
WO	Wonen

Monsternemingsformulier

Projectnummer: BO20200124	Datum uitvoering veldwerk	Tijdstip start	Tijdstip einde
	4 november 2020	12:00	16:00
	12 november 2020	11:30	12:30


Voorbereiding


Beschikbare documenten:			
Stamgegevens	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Offerte of opdracht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Project begroting	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Opdrachtbevestiging	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Overige documenten:			
Plaats onderzoekslocatie:	Westgat (perceel 1t/m4) te Urk		
Soort onderzoek:	<input checked="" type="checkbox"/> verkennend <input type="checkbox"/> nader <input type="checkbox"/> anders nl.:	<input type="checkbox"/> sanering <input type="checkbox"/> oriënterend	<input type="checkbox"/> indicatief <input type="checkbox"/> partijkeuring
Aanleiding onderzoek:	<input type="checkbox"/> aankoop <input type="checkbox"/> calamiteit	<input type="checkbox"/> verkoop <input type="checkbox"/> anders nl.:	<input checked="" type="checkbox"/> bouwvergunning
Planning ingevuld?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Unit4 ingevuld?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee


Terreininspectie


Uitgevoerd door:	PD	Assistent	
Opmerkingen			
Kadastrale gegevens	Gemeente: Urk	Sectie: B	Nr(s): 7032

Veldwerk

Uitgevoerd door:	PD	Assistent	
Onderzoeksprotocol:	2001 - 2002	Afwijking op protocol?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Zo ja, omschrijven:			
Reden afwijking:			
Consequentie(s) afwijking:			
Bij monstername van grondmonsters welke geanalyseerd worden op vluchtige verbindingen worden conform voorschriften steekbussen gebruikt. Zie NEN-5740:2009; hoofdstuk 8 en 9.			
Analyse op vluchtige stoffen in grondmonsters?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	Aantal:	
Steekbussen toegepast?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	Aantal:	
Filtratie grondwatermonster?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Opmerking:	zware metalen
FMA-Nillesen is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Kiwa			
BRL SIKB 2000	certificaatnummer	geldig tot	
Protocol 2001	K78519	15-07-2022	
Verklaring monsternemer: <i>Ondergetekende is de uitvoerend ervaren en erkend monsternemer welke conform genoemde protocollen het veldwerk van dit onderzoek heeft uitgevoerd. Ondergetekende is geen eigenaar van de onderzoekslocatie en staat in een onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever.</i>			
Datum:	12-11-2020	Handtekening:	
Naam:	P. Dingerink		






<p>12345 25</p> <ul style="list-style-type: none"> — Vastgestelde kadastrale grens — Voortopige kadastrale grens — Administratieve kadastrale grens — Bebouwing 	<p>Deze kaart is noordgericht</p> <p>Schaal 1: 2000</p> <p>Kadastrale gemeente Urk</p> <p>Sectie B</p> <p>Perceel 7032</p>	<p>kadaster</p> 
---	--	---

Voor een eensluitend uittreksel, geleverd op 22 oktober 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



<p>12345 Perceelnummer</p> <p>25 Huisnummer</p> <p>— Vastgestelde kadastrale grens</p> <p>— Voorlopige kadastrale grens</p> <p>— Administratieve kadastrale grens</p> <p>— Bebouwing</p>	<p>Schaal 1: 500</p> <p>Kadastrale gemeente Urk</p> <p>Sectie B</p> <p>Perceel 5730</p>	<p>kadaster</p> 
--	---	--

Voor een eensluitend uittreksel, geleverd op 22 oktober 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



Rapport Bodemloket

FL018400109 HBB: WESTGAT 3

Datum: 28-10-2020



Legenda

Locatie ●

Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatiennaam: HBB: WESTGAT 3
 Identificatiecode volgens bevoegd gezag: FL018400109
 Locatiecode gemeentelijk BIS: AA018400246
 Adres: Westgat 3 8321ED Urk
 Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg:
 Omschrijving:

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
visverwerkend bedrijf (152)	1987	onbekend
koelpakhuis (631221)	1987	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
------	--------	--------	-------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

QUESTION

1. The following information relates to the operations of a company for the year ended 31st December 2018:

Requirements

(a) Prepare a statement of profit or loss for the year ended 31st December 2018. (10 marks)

(b) Prepare a statement of financial position for the year ended 31st December 2018. (10 marks)

(c) Prepare a statement of cash flows for the year ended 31st December 2018. (10 marks)



Rapport Bodemloket

FL018400115
HBB: WESTGAT 10

Datum: 28-10-2020



Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: HBB: WESTGAT 10
 Identificatiecode volgens bevoegd gezag: FL018400115
 Locatiecode gemeentelijk BIS: AA018400252
 Adres: Westgat 10 8321ED Urk
 Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg:
 Omschrijving:

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
visverwerkend bedrijf (152)	1986	onbekend
koelpakhuis (631221)	1986	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
------	--------	--------	-------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

The following information is provided for your information only. It is not intended to constitute an offer or a recommendation to buy or sell any securities.

Information

The information provided in this document is for informational purposes only and should not be relied upon as a basis for investment decisions. The information is subject to change without notice and is not intended to constitute an offer or a recommendation to buy or sell any securities.

The information provided in this document is for informational purposes only and should not be relied upon as a basis for investment decisions. The information is subject to change without notice and is not intended to constitute an offer or a recommendation to buy or sell any securities.



Rapport Bodemloket

FL018400029

Firma Meijer en zoon

Datum: 28-10-2020



Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatiennaam: Firma Meijer en zoon
 Identificatiecode volgens bevoegd gezag: FL018400029
 Locatiecode gemeentelijk BIS: AA018400026
 Adres: Westgat 2a 8321ED Urk
 Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.
 Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
overige machine-industrie (2924)	onbekend	onbekend
auto- en motorenslorperij (51571)	onbekend	onbekend
machine- en apparatenreparatiebedrijf (292406)	onbekend	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Nul- of Eindsituatieonderzoek	Poelsema Veldwerkbureau	1153-1501-001/15224- AvA	2015-05-26
Verkennd onderzoek NVN 5740	Oranjewoud	3520-52952	1997-03-20

1.5

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor FL-Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.



Rapport Bodemloket

FL018400110
HBB: WESTGAT 4

Datum: 28-10-2020



Legenda

- Locatie
- Voortgang onderzoek
- Gegevens aanwezig, status onbekend
 - Saneringsactiviteit
 - Voldoende onderzocht/gesaneerd
 - Onderzoek uitvoeren
 - Historie bekend
- Mijnsteengebieden Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: HBB: WESTGAT 4
 Identificatiecode volgens bevoegd gezag: FL018400110
 Locatiecode gemeentelijk BIS: AA018400247
 Adres: Westgat 4 8321ED Urk
 Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg:
 Omschrijving:

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
visverwerkend bedrijf (152)	1987	onbekend
koelpakhuis (631221)	1987	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
------	--------	--------	-------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

QUESTION

1. A company's operating cycle is 120 days. The company's average accounts receivable period is 45 days.

ANSWER

The operating cycle is the sum of the average accounts receivable period and the average inventory period. In this case, the operating cycle is 120 days and the average accounts receivable period is 45 days. Therefore, the average inventory period is 75 days (120 - 45).



Rapport Bodemloket

FL018400111
HBB: WESTGAT 5

Datum: 28-10-2020



Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: HBB: WESTGAT 5
 Identificatiecode volgens bevoegd gezag: FL018400111
 Locatiecode gemeentelijk BIS: AA018400248
 Adres: Westgat 5 8321ED Urk
 Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg:
 Omschrijving:

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
vistuigmakerij (175207)	1990	onbekend
goederenopslagplaats (6312)	1990	onbekend
autoreparatiebedrijf (501044)	1979	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
------	--------	--------	-------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1. Introduction

2. Literature Review

3. Methodology

4. Results and Discussion


5. Conclusion



Rapport Bodemloket

FL018400113
HBB: WESTGAT 7

Datum: 28-10-2020



Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
vistuigmakerij (175207)	1990	onbekend
goederenopslagplaats (6312)	1990	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
------	--------	--------	-------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. Objectives

The primary objective of this project is to ensure that all data is recorded accurately and consistently. This will involve implementing a standardized data entry process and providing training to all staff involved in data collection.

Secondary objectives include improving the efficiency of data collection and reducing the risk of data loss or corruption. This will be achieved through the use of secure data storage solutions and regular backups.

The project will also aim to improve the overall quality of the data collected, ensuring that it is reliable and usable for analysis. This will be done by implementing strict quality control measures and conducting regular audits of the data.



Rapport Bodemloket

FL018400112
HBB: WESTGAT 6

Datum: 28-10-2020



Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

1.1 Administratieve gegevens

1.2 Statusinformatie

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
vistuigmakerij (175207)	1990	onbekend
goederenopslagplaats (6312)	1990	onbekend
autoreparatiebedrijf (501044)	1979	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
------	--------	--------	-------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

Contact

- 1.7** Geen contact informatie beschikbaar voor FL-Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.


Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.



Rapport Bodemloket

FL018400039
v.o.f. Blanco Vis

Datum: 28-10-2020



Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
visverwerkend bedrijf (152)	1984	onbekend
koelpakhuis (631221)	1984	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
------	--------	--------	-------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

...

...

...



Rapport Bodemloket

FL018400039
v.o.f. Blanco Vis






Datum: 28-10-2020



Legenda

Locatie 

Voortgang onderzoek

-  Gegevens aanwezig, status onbekend
-  Saneringsactiviteit
-  Voldoende onderzocht/gesaneerd
-  Onderzoek uitvoeren
-  Historie bekend

Mijnsteengebieden

-  Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatiennaam: v.o.f. Blanco Vis
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: FL018400039
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA018400194
Adres: Westgat 9 8321ED Urk
Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg:
Omschrijving:

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
visverwerkend bedrijf (152)	1984	onbekend
koelpakhuis (631221)	1984	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
------	--------	--------	-------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor FL-Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek


2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.

Westgat



Bodem

- Onbekend
- In Procedure
- Gesaneerd
- Geen vervolgactie bekend
- Bodemonderzoek uitgevoerd; Geen vervolg nodig

Ondergrond

- Kadastraal perceel
- topografie
- Selectie

Inhoudsopgave

Voorblad	
Inhoudsopgave	
Inleiding	
HBB: STORTEMELK 5	
Stortemelk 7	
Stortemelk 12	
HBB: WESTGAT 3	
HBB: WESTGAT 4	
HBB: WESTGAT 5	
HBB: WESTGAT 6	
HBB: WESTGAT 7	
HBB: WESTGAT 8	
HBB: WESTGAT 10	
HBB: WESTGAT 12	
HBB: WESTGAT 13	
HBB: WESTGAT 14	
HBB: WESTGAT 15	
HBB: WESTGAT 16	
HBB: WESTGAT 17	
HBB: WESTGAT 18	
HBB: WESTGAT 19	
v.o.f. Blanco Vis	
Stortemelk 2b	
Firma Meijer en zoon	
Stortemelk 4a	
Brouwer Transport	
Kaarten	
Disclaimer	
Toelichting	

Leeswijzer

In Flevoland worden regelmatig verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) heeft de provincie Flevoland een aantal wettelijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze wettelijke taken bodemgegevens. Deze administratieve gegevens worden opgeslagen in een bodeminformatiesysteem.

Bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden is het van belang dat men al vroegtijdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van locaties binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland bodeminformatie bekend is.

De informatie in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informatie: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingslocaties en Potentieel bodemverontreinigende activiteiten
2. Detailinformatie (per locatie): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsactiviteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en), Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging
3. Overige informatie: Topografie, Luchtfotos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informatie niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen heeft over de geleverde bodeminformatie, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.

Locatie

Adres	Stortemelk 5 8321EE Urk
Locatiecode	AA018400243
Locatiennaam	HBB: STORTEMELK 5
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400104

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
koelpakhuis	1994	9999	Nee	Nee		Nee
opslag van aromatische koolwaterstoffen	1994	9999	Nee	Nee		Nee
visfileerbedrijf	1994	9999	Nee	Nee		Nee
vriesinstallatie	1994	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
----------------------	--

Zorgstatus	
Uiterste start	
Werkelijke start	
Werkelijke einddatum	

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar



Locatie: Stortemelk 7

Locatie

Adres	Stortemelk 7 8321EE Urk
Locatiecode	AA018400177
Locatiennaam	Stortemelk 7
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400105

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie
		Stortemelk 7		

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
koelpakhuis	1984	9999	Nee	Nee		Nee
visfileerbedrijf	1984	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Stortemelk 12 8321EE Urk
Locatiecode	AA018400178
Locatiennaam	Stortemelk 12
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400083

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie
		Stortemelk 12		

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
autowasserij	1996	9999	Nee	Nee		Nee
koelpakhuis	1979	9999	Nee	Nee		Nee
visverwerkend bedrijf	1982	9999	Nee	Nee		Nee
vleesverwerkend bedrijf	1979	9999	Nee	Nee		Nee
vriesinstallatie	1996	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	
Uiterste start	
Werkelijke start	
Werkelijke einddatum	

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Westgat 3 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400246
Locatiennaam	HBB: WESTGAT 3
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400109

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
koelpakhuis	1987	9999	Nee	Nee		Nee
visverwerkend bedrijf	1987	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	
Uiterste start	

Werkelijke start	
Werkelijke einddatum	

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: WESTGAT 4

Locatie

Adres	Westgat 4 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400247
Locatiennaam	HBB: WESTGAT 4
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400110

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
koelpakhuis	1987	9999	Nee	Nee		Nee
visverwerkend bedrijf	1987	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	
Uiterste start	

Werkelijke start	
Werkelijke einddatum	

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Westgat 5 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400248
Locatiennaam	HBB: WESTGAT 5
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400111

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
autoreparatiebedrijf	1979	9999	Nee	Nee		Nee
goederenopslagplaats	1990	9999	Nee	Nee		Nee
vistuigmakerij	1990	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar



Locatie

Adres	Westgat 6 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400249
Locatiennaam	HBB: WESTGAT 6
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400112

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
autoreparatiebedrijf	1979	9999	Nee	Nee		Nee
goederenopslagplaats	1990	9999	Nee	Nee		Nee
vistuigmakerij	1990	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Westgat 7 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400250
Locatiennaam	HBB: WESTGAT 7
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400113

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
goederenopslagplaats	1990	9999	Nee	Nee		Nee
vistuigmakerij	1990	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	
Uiterste start	

1374	
1375	

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Westgat 8 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400251
Locatiennaam	HBB: WESTGAT 8
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400114

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
goederenopslagplaats	1990	9999	Nee	Nee		Nee
vistuigmakerij	1990	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	
Uiterste start	

Werkelijke start	
Werkelijke einddatum	

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Westgat 10 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400252
Locatiennaam	HBB: WESTGAT 10
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400115

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
koelpakhuis	1986	9999	Nee	Nee		Nee
visverwerkend bedrijf	1986	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	
Uiterste start	

Werkelijke start	
Werkelijke einddatum	

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Westgat 12 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400253
Locatiennaam	HBB: WESTGAT 12
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400116

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
koelpakhuis	1984	9999	Nee	Nee		Nee
visverwerkend bedrijf	1984	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	
Uiterste start	

Werkelijke start	
Werkelijke einddatum	

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Westgat 13 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400254
Locatiennaam	HBB: WESTGAT 13
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400117

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
koelpakhuis	1993	9999	Nee	Nee		Nee
opslag van aromatische koolwaterstoffen	1993	9999	Nee	Nee		Nee
visfileerbedrijf	1993	9999	Nee	Nee		Nee
vriesinstallatie	1993	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
----------------------	--

Zorgstatus	
Uiterste start	
Werkelijke start	
Werkelijke einddatum	

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Westgat 14 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400255
Locatiennaam	HBB: WESTGAT 14
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400118

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
koelpakhuis	1993	9999	Nee	Nee		Nee
opslag van aromatische koolwaterstoffen	1993	9999	Nee	Nee		Nee
visfileerbedrijf	1993	9999	Nee	Nee		Nee
visverwerkend bedrijf	1984	9999	Nee	Nee		Nee
vriesinstallatie	1993	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar



Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	
Uiterste start	
Werkelijke start	
Werkelijke einddatum	

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: WESTGAT 15

Locatie

Adres	Westgat 15 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400256
Locatiennaam	HBB: WESTGAT 15
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400119

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
koelpakhuis	1987	1993	Nee	Nee		Nee
visverwerkend bedrijf	1987	1993	Nee	Nee		Nee
vriesinstallatie	1987	1993	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	

Uiterste start	
Werkelijke start	
Werkelijke einddatum	

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Westgat 16 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400257
Locatienaam	HBB: WESTGAT 16
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400120

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
koelpakhuis	1985	9999	Nee	Nee		Nee
visverwerkend bedrijf	1985	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	
Uiterste start	

Werkelijke start	
Werkelijke einddatum	

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar



Locatie

Adres	Westgat 17 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400258
Locatiennaam	HBB: WESTGAT 17
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400121

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
koelpakhuis	1985	9999	Nee	Nee		Nee
visverwerkend bedrijf	1985	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	
Uiterste start	

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Westgat 18 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400259
Locatiennaam	HBB: WESTGAT 18
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400122

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
koelpakhuis	1995	9999	Nee	Nee		Nee
opslag van aromatische koolwaterstoffen	1995	9999	Nee	Nee		Nee
visverwerkend bedrijf	1995	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	



Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Westgat 19 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400260
Locatiennaam	HBB: WESTGAT 19
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400123

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
koelpakhuis	1989	9999	Nee	Nee		Nee
opslag van aromatische koolwaterstoffen	1995	9999	Nee	Nee		Nee
timmerwerkplaats	1984	9999	Nee	Nee		Nee
visverwerkend bedrijf	1989	9999	Nee	Nee		Nee
vriesinstallatie	1995	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	
Uiterste start	
Werkelijke start	
Werkelijke einddatum	

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: v.o.f. Blanco Vis

Locatie

Adres	Westgat 9 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400194
Locatiennaam	v.o.f. Blanco Vis
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400039

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
koelpakhuis	1984	9999	Niet van toepassing	Per definitie		Nee
visverwerkend bedrijf	1984	9999	Niet van toepassing	Per definitie		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	
Uiterste start	

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Stortemelk 2b 8321EE Urk
Locatiecode	AA018400045
Locatiennaam	Stortemelk 2b
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400253

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Nul- of Eindsituatieonderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987		Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie
27-04-2004	Nul- of Eindsituatieonderzoek	Stortemelk 2b	FMA Nilessen BV	BO04002
16-06-2011	Nul- of Eindsituatieonderzoek	Stortemelk 2b	Oranjewoud	242270

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
----------------------	--



Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Westgat 2a 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400026
Locatiennaam	Firma Meijer en zoon
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400029

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Nul- of Eindsituatieonderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja	Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie
		Westgat 2a		
20-03-1997	Verkennend onderzoek NVN 5740	Verkennend bodemonderzoek Westgat 2a te Urk	Oranjewoud	3520-52952
26-05-2015	Nul- of Eindsituatieonderzoek	Westgat 2a	Poelsema Veldwerkbureau	1153-1501-001/15224-AvA

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
auto- en motorensloperij	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee
machine- en apparatenreparatiebedrijf	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee
overige machine-industrie	9999	9999	Niet van toepassing	Per definitie		Nee

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	
Uiterste start	
Werkelijke start	
Werkelijke einddatum	

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Stortemelk 4a 8321EE Urk
Locatiecode	AA018400029
Locatiennaam	Stortemelk 4a
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400144

Status

Vervolg WBB	voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Nul- of Eindsituatieonderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja	Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie
25-03-1998	Nul- of Eindsituatieonderzoek	0-ond Stortemelk 4a	Tukkers	WOE/CD98/1209/730453

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed
goederenopslagplaats	1993	9999	Nee	Nee		Nee
onbekend	9999	8888	Niet van toepassing	Ja	Nee	Nee
vistuigmakerij	1993	9999	Nee	Nee		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort	
Zorgstatus	
Uiterste start	
Werkelijke start	
Werkelijke einddatum	

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie

Adres	Westgat 21 -22 8321ED Urk
Locatiecode	AA018400035
Locatiennaam	Brouwer Transport
Plaats	Urk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	FL018400021

Status

Vervolg WBB	voldoende gesaneerd	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	Niet ernstig
Status besluiten	Niet ernstig	Status asbest	
Is van voor 1987	Ja	Eigenaar	Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie
09-01-1992		Westgat 21		
01-08-1995	Saneringsplan	Westgat 21-22	BMD Flevoland	BDM 11.015
01-08-1995	Verkennd onderzoek NVN 5740	Verkennd bodemonderzoek Westgat 21-22	Oranjewoud	17795-52241
01-07-1998	Sanerings evaluatie	Evaluatierapport bodemsanering tpv ondergrondse dieseltank	Hunneman	98.04.313
01-07-1998	Saneringsplan	Saneringsplan Brouwer Urk	Hunneman Milieu-Advies	-
04-10-2002	Verkennd onderzoek NEN 5740	Westgat 21	Nillesen BV	02/1-JB-1-165
04-09-2003	Saneringsplan	Westgat 21	Nillesen BV	03/1-JB-1-080
26-09-2003	Sanerings evaluatie	Westgat 21	Nillesen BV	03/1-JB-1-080

01-03-2011	Verkennd onderzoek NEN 5740	Westgat 21	FMA Nillesen BV	BO20110029
------------	-----------------------------	------------	-----------------	------------

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	1998	9999	toepassing	Per definitie	>I	Nee
afgewerkte olietank (bovengronds)	1998	9999	Niet van toepassing	Per definitie		Nee
autoreparatiebedrijf	1992	8888	Nee	Per definitie	>I	Nee
dieseltank (ondergronds)	9999	1998	Nee	Per definitie	>I	Nee
machine- en apparatenreparatiebedrijf	1998	9999	Niet van toepassing	Per definitie		Nee
opslag van alifatische koolwaterstoffen	9999	8888	Nee	Per definitie	Nee	Nee
transportbedrijf	1970	1992	Nee	Per definitie	>I	Nee
vrachtwagenreparatiebedrijf	1998	9999	Niet van toepassing	Per definitie		Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m ²	m ³	Van Tot	Opmerking
Grond	I	3			Opmerking: Contour uit SP. Oppvl en volume uit GIS. Aantekening: [Kadastrale gemeente]: URK
Grond	S	61			Opmerking: Contour uit SP. Oppvl en volume uit GIS. Aantekening: [Kadastrale gemeente]: URK
Grondwater	S		8		Opmerking: Contour uit SP. Oppvl en volume uit GIS. Aantekening: [Kadastrale gemeente]: URK

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
	besch. niet ernstig		Aangeboden
13-04-1999	Instemmen uitgevoerde sanering	MB/99.090450/C	Definitief

Sanering

Saneringsoort	Volledig (hele geval)
---------------	-----------------------

Zorgstatus	
Uiterste start	
Werkelijke start	01-06-1998
Werkelijke einddatum	13-04-1999


Saneringscontouren


Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium
01-06-1998			
13-04-1999	Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)	Stabiel, gr.restver./pas.zorg, geen mon	
26-09-2003			

Zorgmaatregelen


Geen gegevens beschikbaar

Asbest locaties







Luchtfoto 1947




Luchtfoto 1949



Luchtfoto 1960



Luchtfoto 1971



Luchtfoto 1981



Luchtfoto 1989



Luchtfoto 2000



Luchtfoto 2003



Luchtfoto 2006



Luchtfoto 2008



Luchtfoto 2009



Luchtfoto 2010



Luchtfoto 2011



Luchtfoto 2012



Luchtfoto 2013



Luchtfoto 2014



Luchtfoto 2015



Luchtfoto 2016



Luchtfoto 2017



Luchtfoto 2018





De informatie op deze pagina is bedoeld voor de afnemer van de dienst. De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie. De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie. De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie.

De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie. De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie. De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie.

Toelichting op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 heeft de provincie Flevoland een inventarisatie laten uitvoeren van potentieel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van twee archiefbronnen, te weten:

1. Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.
2. De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.

Met beide bronnen wordt ruwweg de tijdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informatie die in de genoemde bronnen ligt opgeslagen, is een selectie gemaakt. Met deze inventarisatie kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsactiviteiten op een perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informatie over potentieel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informatie bekend over het (historische) bodemgebruik.

Het betreft de:

- De historische luchtfoto's van Flevoland (<http://historische-luchtfoto.flevoland.nl>);
- De asbestverdenkingenkaart (<http://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/>).

Toelichting op de Historische luchtfoto's

In het verleden kan door bedrijfsactiviteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische luchtfoto's.

Toelichting op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland heeft in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

- Inzichttekrijgen in de omvang van asbestverontreiniging in gebouwen en de bodem;
- De ligging van asbestverdachte locaties te bepalen.

De locaties staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link <http://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/>.

Het bijbehorende rapport "Asbestonderzoek Flevoland" is op deze pagina te raadplegen onder kopje "Achtergrondinformatie".

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informatie van

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

- raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van asbest als bouw materiaal relevant wordt geacht.
- voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combinatie met interviews met betrokken ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
- voer zonodig luchtfoto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combinatie met nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelichting op detailinformatie WBB-locaties

Algemene informatie

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) heeft de provincie Flevoland een aantal wettelijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze wettelijke taken bodemgegevens. Deze administratieve gegevens worden opgeslagen in een bodeminformatiesysteem.

Deze informatie betreft:

- Algemene locatiegegevens
- Afgegeven beschikking(en)
- Historische bodembedreigende bedrijfsactiviteiten
- Uitgevoerde bodemonderzoeken
- Aangetroffen verontreinigingen
- Uitgevoerde (deel-)saneringen
- Restverontreinigingen
- Historische bedrijfsactiviteiten (HBB)

Algemene locatiegegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende locaties, waar (mogelijk) sprake is van een geval van ernstige

bodemverontreiniging (Wbb- locaties), zijn ingevoerd in het Bodem Informatie Systeem. Ook locaties, waarbij in een ander wettelijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie geregistreerd.

Van deze locaties worden de volgende gegevens geregistreerd:

- Ligging (adresgegevens);
- Kadervan aanpak (vrijwillige of van overheidswege onderzoek/sanering wordt uitgevoerd);
- Land- of waterbodembodemverontreiniging;
- Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
- Vervolgactie.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

1. Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.
2. Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.
3. Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.
4. Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.
5. Het evaluatieverslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking geeft de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgentie en het tijdstip van de sanering, het saneringsplan en het evaluatieverslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Ernstige bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming geeft regels hoe om te gaan met een ernstige bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende ernstige

bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is informatie nodig over de risico's van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater verspreiden. De risico's zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is ernstig verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag tijdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging verwijderd, soms blijft alle verontreiniging zitten en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.

De initiatiefnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evaluatierapport bij de overheid in te dienen.

Als er verontreiniging in de bodem achterblijft, moet de initiatiefnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering spoedeisend is.

In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent hetzelfde.

Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informatie Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op locaties waar (mogelijk) sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (Wbb-locaties). Bodemonderzoeken die in een ander wettelijk kader zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en ernstig verontreinigde grond. Om de bodem schoon, licht verontreinigd of ernstig verontreinigd te

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsactiviteiten op deze locatie

De bodembedreigende (bedrijfs-)activiteiten op de betreffende locatie, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informatie

Heeft u vragen over de geleverde bodeminformatie?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.