

1 BEGELEIDINGSBRIEF

INT COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verpakt te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr Gubbels Wegenbouw & Sloopwerken BV

postc. + woonpl. Nieuwkuikseweg 2

VTHB-nummer 5268LE Helvoirt

2 NB501978VTHB

factuuradres

postbus of straat + nr Gubbels Wegenbouw & Sloopwerken BV

postc. + woonpl. Nieuwkuikseweg 2

3A 5268LE Helvoirt

ontdoener

straat + nr Gubbels Wegenbouw & Sloopwerken BV

postc. + woonpl. Nieuwkuikseweg 2

5268LE Helvoirt

4A uitbestede vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VTHB-nummer

5 getransporteerd door: ☐ 1 afzender ☐ 2 ontvanger ☐ 3 ontvanger ☐ 4 inzamelaar ☐ 5 vervoerder ☒ 6 uitbestede vervoerder

ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Gubbels Wegenbouw & Sloopwerken BV

straat + nr Nieuwkuikseweg 2

postc. + woonpl. 5268LE Helvoirt

6 VTHB-nummer NB501950VTHB

78-BBD-3

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
100300050161	Asbesthoudend afval	BULK	170605	G01	

Projectnummer: 17106HG01

Referentie opdrachtgever: 17106HG01

Begeleidingsbriefnummer:

3A locatie van herkomst

straat + nr 17106HG01

postc. + woonpl. Helenaveenseweg 2

datum aanvang transport 5985 NM Grashoek

24-8-2017

4A locatie van bestemming

straat + nr Atterlo loc. Tilburg - Deponie

postc. + woonpl. Vloeiveldweg 8

5048 TD Tilburg

datum ontvangst transport 24-8-2017

route-inzameling ☒ ja ☐ nee

routebus insluiten (zie toelichting) ☒ ja ☐ nee

inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ nee

repeterende vrachten ☒ ja ☐ nee

zie toelichting

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponeerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.

Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen.

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

HJ 00016107

5 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verspreiden of gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr Gubbels Wegenbouw & Sloopwerken BV
postc. + woonpl. Nieuwkuikseweg 2
VIHB-nummer 5268LE Helvoirt

2 factuuradres NB501978VIHB

postbus of straat + nr Gubbels Wegenbouw & Sloopwerken BV
postc. + woonpl. Nieuwkuikseweg 2

3A 5268LE Helvoirt

ontdoener
straat + nr Gubbels Wegenbouw & Sloopwerken BV
postc. + woonpl. Nieuwkuikseweg 2
5268LE Helvoirt

4A uitbesteed vervoerder

straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr Gubbels Wegenbouw & Sloopwerken BV
postc. + woonpl. Nieuwkuikseweg 2
5268LE Helvoirt

Projectnummer: 17106HG01

Referentie opdrachtgever: 17106HG01

Begeleidingsbriefnummer: -

3B locatie van herkomst

straat + nr 17106HG01

postc. + woonpl. Helenaveenseweg 2

datum aanvang transport 5985 NM Grashoek

4B locatie van bestemming

straat + nr Attero loc. Tilburg - Deponie

postc. + woonpl. Vloeveldweg 8

datum ontvangst transport 5048 TD Tilburg

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	euraf code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

100300050161	Asbesthoudend afval	BULK	170605	G01		
--------------	---------------------	------	--------	-----	--	--

++ TERREINBON ++

Attero loc. Tilburg - Deponie

Afvalstroom: 100300050161

Kenteken: 788803

Ontdoener: 5004885

Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken BV

Asbesthoudend afval

Eurafcode: 170605

Bonnummer: 2700031

Weging1: 35.080 KG

Tijdstip1: 24.08.2017 14:19:23

Bestemming: 5603

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponeerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.

Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen.

handtekening afzender


handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

HJ 00016107

BEGELEIDINGSBRIEF



170896HID-001

Projectnummer: 170896HID
Referentie opdrachtgever: 17106HG
Begeleidingsbriefnummer: 170896HID-001

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken B.V.
straat + nr Nieuwkuikseweg
postc. + woonpl. 5268LE Helvoirt
VIHB-nummer NB501978VIHB

2

factuuradres Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken B.V.
postbus of straat + nr Nieuwkuikseweg
postc. + woonpl. 5268LE Helvoirt

3^a

ontdoener Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken B.V.
straat + nr Nieuwkuikseweg
postc. + woonpl. 5268LE Helvoirt

4^a

ingehuurd vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3^b

locatie van herkomst 17106HG
straat + nr Helenaveenseweg 2
postc. + woonpl. 5985NM Grashoek
datum aanvang transport 12-09-2017

4^b

locatie van bestemming GRZN - TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg ong.
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt (gemeente Vught)
datum ontvangst transport 12-09-2017

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ ingehuurd vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee
inzamelaar/vervoerder Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken B.V. VIHB-nummer NB501978VIHB routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Nieuwkuikseweg inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 5268LE Helvoirt kenteken 78BBD3 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262017584	Asbesthoudend puin	BULK	17 01 07	C03		

Weegbonnummer: 1710013107

Datum en tijd: 12-09-2017 12:11
Weegbrug: GRZN - TOP de Hoef
Kenteken: 78BBD3 (Ingaand)
Vervoerder: Gubbels Recycling & Transport B.V.
Opdrachtgever: Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken B.V.
Product: IBSA23
Omschrijving: GRASHOEK - ASBESTHOUDEND PUIN - GUB WS
Terrein: GRZN - TOP de Hoef
Losvak: B35

Afvalstroomnummer: 107262017584
Vol gewicht: 38400 kg
Leeg gewicht: 13940 kg
Container gewicht: 2860 kg
Netto gewicht: 21600 kg



Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbrief

Inspectierapport - 17/4025

Conform NEN 2990

Invoerveld algemeen

Klant	Gubbels bv	Inspecteur	Ad Gijsen
Contactpersoon klant	C.Rebbens	Aankomsttijd	07:55
Adres	Nieuwkuikseweg 2	Vertrektijd	10:15
Postcode en Plaats	5268LE Helvoirt	Begintijd inspectie	08:55 + 9:45
Verwijderingsbedrijf	Gubbels bv	Eindtijd inspectie	09:10 + 9:55
Naam DTA	J vd Pol		
Opdrachtgever/eigenaar pand	Dhr Lemmen		
Aard sanering	Buitensanering	Duur visuele inspectie	15
Projectnr. verwijderingsbedrijf	17106HG	Inspectie direct in orde	ja
Omschrijving object	Bedrijfspan/ container		
Adres inspectie	Helenaveenseweg 2		
Plaats inspectie	Grashoek		
Datum inspectie	22-8-2017		
Omschrijving Locatie	Bodem/container		
Omschrijving geinspec. gebied	Bodem en omgeving		
Gebied afgezet? Ja / nee	Ja		
Hoe is het gebied afgezet	Lint		
Oppervlak werkgebied	40+15 m ²		
Oppervlak verwijderd materiaal	4,5 M +4,5 M		

	<i>datum</i>	<i>nummer</i>	
Gegevens werkplan	22-08-2017	17106HG	code verwijderde bron(en)
Gegevens inventarisatierapport	14-03-2017	RFI-17-00002604-SI	Bron 1 klasse 2
SC540 bureau	SGS Search		
Gegevens slooemelding	26-07-2017	1894/2017/1120738	
Op wiens naam is deze	Gubbels bv		

Soort ondergrond	☐ Verhard	☐ Onverhard	☒ Gedeeltelijk verhard
Inspectie vond plaats	☐ Binnen	☒ Buiten	☐ Beide
Weersomstandigheden	☒ Helder	☐ Neerslag	☐ Schemer ☐ Donker
Situatie werkplek	☒ Droog	☐ Vochtig	☐ Nat
Tekening werkgebied	☐ Nee	☒ Ja	
Soort sanering	☒ Beperkt risico	☐ Hoog risico	

Inspectie (randvoorwaarden)

	<i>Gecontroleerd</i>	<i>Opmerkingen</i>
Vooraf is gecontroleerd dat de inspectie veilig en correct kan worden uitgevoerd conform de huidige normen en wet- en regelgeving	ja	nvt
Met welke hulpmiddelen is het inspectiegebied gecontroleerd?		nvt
Zijn losstaande producten in het inspectiegebied aanwezig? (zo ja, laat deze producten na controle uit het inspectie gebied verwijderen)	ja	nvt

Inspectierapport - 17/4025

Registratie asbesthoudende toepassingen/materialen volgens inventarisatierapport + mededelingen DTA

Nummer	Locatie, bouwdeel	Materiaal	Asbestsoorten (gewichtsperscentage in %)
1	Bodem / muur / container	AC buis	Chrysotiel 10-15% hechtgebonden
2			
3			
4			
5			
6			

Inspectie van bouw en constructiedelen waar de asbesthoudende materialen op gemonteerd/gespoten waren

Nummer	Locatie/bouwdeel	Resultaat			Opmerkingen
		Constructiedeel	Aangelegen delen	Ondergelegen oppervlak	
1	Bodem / container	ok	ok	nvt	
2					
3					
4					
5					
6					

Overige uitsluitingen, opmerkingen en bijzonderheden

Het betreft het verwijderen van een ac buis uit de brandwoning en container (bron 1 klasse 2).
Van de onverharde delen is alleen de oppervlakte van de toplaag geïnspecteerd.
De ac buis is met muur geheel verwijderd.
In de container is de ac buis ingepakt.
De vloer en container zijn schoon gemaakt.
Verder geen opmerkingen.

Inspectierapport - 17/4025

Aanvullende lijst met aandachtspunten										
Omschrijving	Aanwezig	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Daken en nok	Nee									
Dakgoten	Nee									
Bomen en struiken	Nee									
Plassen (regen)	Nee									
Sloot en/of vijver	Nee									
Grind	Nee									
Gras / Zand / Aarde	Ja	v								
Vuile ruimte deco	Ja	v								
Container	Ja	v								
Vloer	Ja	v								

Verklarende woordenlijst

v in orde bevonden

A afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest of asbestresten die vezelemissie kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd

v(2) in orde bevonden na één aanvullende schoonma n.v.t. niet van toepassing

1 = 0-250m² 4 = 751-1000m² 7 = 1501-1750m²
 2 = 251-500m² 5 = 1001-1250m² 8 = 1751-2000m²
 3 = 501-750m² 6 = 1251-1500m² 9 = 2001-2250m²

Conclusie

Is geïnspecteerde ruimte of oppervlakte vrij van waarneembare asbestverdachte materialen?

Ja


Geïnspecteerde ruimte voldoet aan de eisen gesteld conform NEN 2990?

Ja


Inspecteur	Ad Gijsen
	Roba Inspecties
Datum	22-8-2017

DTA	J vd Pol
	Gubbels bv
Datum	22-8-2017

Paraaf



Paraaf



Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Roba Inspecties

De leveringsvoorwaarden van Roba Inspecties zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 52871185




Inspectierapport - 17/4025

Bijlage 1

(Behorende bij het bevindingenrapport met onderstaande omschrijving)

Tekening van het onderzoeksgebied



Inspectierapport - 17/4025

Bijlage 2

behorende bij het bevindingsrapport met het onderstaande rapportnummer
Inspectierapport - 17/4025

 22-08-2017	 22-08-2017	 22-08-2017
Foto 1: Deco opstelling	Foto 2: Hier is de ac buis verwijderd bron 1 klasse 2	Foto 3: Hier is de ac buis verwijderd bron 1 klasse 2
 22-08-2017	 22-08-2017	
Foto 3: Vloer	Foto 4: Deco opstelling 2	

Inspectierapport - 17/4067

Conform NEN 2990

Invoerveld algemeen

Klant	Gubbels bv	Inspecteur	Ad Gijsen
Contactpersoon klant	C.Rebbens	Aankomsttijd	10:25
Adres	Nieuwkuikseweg 2	Vertrektijd	11:25
Postcode en Plaats	5268LE Helvoirt	Begintijd inspectie	10:30
Verwijderingsbedrijf	Gubbels bv	Eindtijd inspectie	10:50
Naam DTA	J. v Pol		
Opdrachtgever/eigenaar pand	Dhr Lemmen		
Aard sanering	Buitensanering	Duur visuele inspectie	20
Projectnr. verwijderingsbedrijf	17106HG	Inspectie direct in orde	ja
Omschrijving object	Perceel		
Adres inspectie	Helenaveenseweg 2		
Plaats inspectie	Grashoek		
Datum inspectie	13-9-2017		
Omschrijving Locatie	Bodem		
Omschrijving geinspec. gebied	Bodem		
Gebied afgezet? Ja / nee	Ja		
Hoe is het gebied afgezet	Lint		
Oppervlak werkgebied	200	m ²	
Oppervlak verwijderd materiaal	40M3		

	<i>datum</i>	<i>nummer</i>	
Gegevens werkplan	13-09-2017	17106HG	code verwijderde bron(en)
Gegevens inventarisatierapport	01-09-2017	RFI-17-00007782-SI	Bron 1 klasse 2
SC540 bureau	SGS Search		
Gegevens slooemelding	14-07-2017	1894/2017/1125376	
Op wiens naam is deze	Gubbels bv		

Soort ondergrond	☐ Verhard	☒ Onverhard	☐ Gedeeltelijk verhard
Inspectie vond plaats	☐ Binnen	☒ Buiten	☐ Beide
Weersomstandigheden	☒ Helder	☐ Neerslag	☐ Schemer ☐ Donker
Situatie werkplek	☒ Droog	☐ Vochtig	☐ Nat
Tekening werkgebied	☐ Nee	☒ Ja	
Soort sanering	☒ Beperkt risico	☐ Hoog risico	

Inspectie (randvoorwaarden)

	<i>Gecontroleerd</i>	<i>Opmerkingen</i>
Vooraf is gecontroleerd dat de inspectie veilig en correct kan worden uitgevoerd conform de huidige normen en wet- en regelgeving	ja	nvt
Met welke hulpmiddelen is het inspectiegebied gecontroleerd?	nvt	
Zijn losstaande producten in het inspectiegebied aanwezig? (zo ja, laat deze producten na controle uit het inspectie gebied verwijderen)	ja	nvt

Inspectierapport - 17/4067

Registratie asbesthoudende toepassingen/materialen volgens inventarisatierapport + mededelingen DTA

Nummer	Locatie, bouwdeel	Materiaal	Asbestsoorten (gewichtsperscentage in %)
1	Perceel / bodem/kelder	Restanten	Chrysotiel 2-5% Hechtgebonden
2			
3			
4			
5			
6			

Inspectie van bouw en constructiedelen waar de asbesthoudende materialen op gemonteerd/gespoten waren

Nummer	Locatie/bouwdeel	Resultaat			Opmerkingen
		Constructiedeel	Aangelegen delen	Ondergelegen oppervlak	
1	Bodem	ok	ok	nvt	
2					
3					
4					
5					
6					

Overige uitsluitingen, opmerkingen en bijzonderheden

Het betreft het verwijderen van restanten uit de kelder en de bodem van het perceel (bron 1 klasse 2)

Van de onverharde delen is alleen de oppervlakte van de toplaag geïnspecteerd.

De puin is geheel afgevoerd en de bodem is opgeschoond.

Er wordt gewerkt met een kraan maar alleen de werkbak komt in het gebied.

In het gebied staat een container en onder de container is geen inspectie mogelijk.

Verder geen opmerkingen.

Inspectierapport - 17/4067

Aanvullende lijst met aandachtspunten										
Omschrijving	Aanwezig	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Daken en nok	Nee									
Dakgoten	Nee									
Bomen en struiken	Nee									
Plassen (regen)	Nee									
Sloot en/of vijver	Nee									
Grind	Nee									
Gras / Zand / Aarde	Ja	v								
Vuile ruimte deco	Ja	v								
Kelder ruimte	Ja	v								

Verklarende woordenlijst

v in orde bevonden

A afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest of asbestresten die vezelemissie kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd

v(2) in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak n.v.t. niet van toepassing

1 = 0-250m² 4 = 751-1000m² 7 = 1501-1750m²
 2 = 251-500m² 5 = 1001-1250m² 8 = 1751-2000m²
 3 = 501-750m² 6 = 1251-1500m² 9 = 2001-2250m²

Conclusie

Is geïnspecteerde ruimte of oppervlakte vrij van waarneembare asbestverdachte materialen?

Ja


Geïnspecteerde ruimte voldoet aan de eisen gesteld conform NEN 2990?

Ja


Inspecteur	Ad Gijsen
	Roba Inspecties
Datum	13-9-2017

DTA	J. v Pol
	Gubbels bv
Datum	13-9-2017

Paraaf



Paraaf



Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Roba Inspecties

De leveringsvoorwaarden van Roba Inspecties zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 52871185



Bijlage 1

(Behorende bij het bevindingenrapport met onderstaande omschrijving)

Gebouw

Perceel

Hier zijn de restanten verwijderd bron 1 klasse 2

Kraan

Kelders

v
D
S

Helenaveenseweg 2
Grashoek

Legend:

- = afstand in m.
- = 3-traps deco-unit
- = markering werkgebied
- = geïnspecteerde object(en)
- = waarschuwingsbord
- = achtergebleven
- = verwijderde asbest
- = container
- = verreiker

Klantgegevens

Klant	Gubbels bv
Inspecteur	Ad Gijsen
Datum inspectie	13-9-2017
Adres inspectie	Helenaveenseweg 2
Plaats inspectie	Grashoek
Onderzocht gebied/ruimte	Bodem

Inspectierapport - 17/4067

Bijlage 2

behorende bij het bevindingsrapport met het onderstaande rapportnummer
Inspectierapport - 17/4067

 13-09-2017	 13-09-2017	 13-09-2017
Foto 1: Deco opstelling	Foto 2: Hier zijn de restanten verwijderd bron 1 klasse 2	Foto 3: Hier zijn de restanten verwijderd bron 1 klasse 2
 13-09-2017	 13-09-2017	
Foto 4: Hier zijn de restanten verwijderd bron 1 klasse 2	Foto 5: werkbak	