

**Verkennd bodemonderzoek
Aansluiting de Teuge en
herbestemming bij de Baankstraat**

10 november 2016

**Verkennd bodemonderzoek
Aansluiting de Teuge en
herbestemming bij de Baankstraat**

Verantwoording

Titel	Verkennd bodemonderzoek Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat
Opdrachtgever	SAB adviseurs BV
Projectleider	Dinand Langenkamp
Auteur(s)	Marloes Cruijssen en Hans van Breugel
Uitvoering meet- en inspectiewerk	A. Hajes en J.M.A. Bouwmeester (certificaatnummer K54913)
Projectnummer	1243038
Aantal pagina's	16 (exclusief bijlagen)
Datum	10 november 2016
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
BU Meten, Inspectie & Advies
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon +31 57 06 99 91 1

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001
- VCA**-certificering voor veilig werken bij meet- en inspectieactiviteiten en bodemsaneringen, ook in risicogebieden railinfra
- Er zijn analyses uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West
- Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018.

Inhoud

Verantwoording en colofon	5
1 Inleiding.....	9
2 Vooronderzoek	9
2.1 Algemeen	9
2.2 Verdachte locaties	10
2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie	10
2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken en verontreinigingssituatie	11
2.5 Asbestverdachtheid van de bodem	11
2.6 Onderzoeksvragen	11
3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde werkzaamheden.....	12
3.1 Onderzoeksstrategie	12
3.2 Uitgevoerde werkzaamheden.....	12
3.3 Veiligheid en kwaliteit	12
4 Resultaten	13
4.1 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen	13
4.2 Resultaten grond en grondwater	13
4.3 Beantwoording onderzoeksvragen	15
5 Conclusies en aanbevelingen	16
Bijlage(n)	
1 Regionale ligging van de onderzoekslocaties	
2 Kaart met situering monsternemingspunten	
3 Veiligheid en kwaliteit	
4 Boorprofielen	
5 Toetsingskader	
6 Getoetste analyseresultaten	
7 Analysecertificaten	

1 Inleiding

In opdracht van SAB adviseurs BV heeft Tauw een verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740¹ uitgevoerd op twee locaties:

- Een locatie ten zuiden van de wijk de Teuge in Zutphen / De Hoven
- Een locatie nabij de Baankstraat in Brummen

De aanleiding voor de uitvoering van het bodemonderzoek wordt gevormd door ontwikkelingen in het kader van de Rondweg N345 De Hoven bij Zutphen. Hiervoor is een inpassingsplan vastgesteld en tijdens de voorbereiding van de aanleg van de rondweg is besloten om drie maatregelen te nemen die direct verband houden met de aanleg daarvan. Dit gaat om:

- een nieuwe aansluiting tussen de wijk de Teuge en de Kanonsdijk
- een nieuwe ligging van het fietspad tussen het Tondense Enkpad en de Baankstraat
- een nieuwe ligging van de natuurcompensatie bij de Baankstraat

Het doel van het bodemonderzoek is de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocaties te bepalen.

2 Vooronderzoek

2.1 Algemeen

In afwijking van de NEN 5740 is bij het huidige bodemonderzoek geen vooronderzoek conform de NEN 5725 meer uitgevoerd. Begin 2013 is reeds een historisch onderzoek in het kader van de MER uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn gebruikt als voorinformatie bij het uitvoeren van het huidige bodemonderzoek. De situatie ter plaatse van beide deellocaties is sindsdien niet noemenswaardig veranderd. Evenmin zijn vernieuwde bodemrapporten bekend sinds het historisch onderzoek. Hiermee wordt aangenomen dat de resultaten van het historisch onderzoek van 2013 en het bodemonderzoek van 2014 (zie paragraaf 2.4) nog als representatief kunnen worden geacht.

Een kaart met de regionale ligging van de onderzoekslocatie en een kaart met de ligging van de monsternemingspunten zijn opgenomen in bijlage 1 en 2.

¹ NEN 5740: Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009/A1:2016

Tabel 2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie

Oppervlakte Teuge	Circa 5.540 m ²
Oppervlakte Baankstraat	Circa 14.230 m ²
Huidig gebruik	Landbouw
Gebruik conform circulaire bodemsanering	Landbouw
Bodemfunctieklaas	Landbouw / Natuur
(Bron: Bodemfunctieklassenkaart regio Stedendriehoek)	
Bodemkwaliteitsklasse	Bovengrond: AW2000
(Bron: Bodemkwaliteitskaart regio Stedendriehoek)	Ondergrond: AW2000
Archeologie (Bron: Atlas provincie Gelderland)	Onverdacht

2.2 Verdachte locaties

Voor het inventariseren van de verdachte locaties (voormalige of huidige bedrijfsactiviteiten, dempingen, tanks, incidenten et cetera) zijn de volgende bronnen geraadpleegd: De atlas van de provincie Gelderland, bodemloket.nl en beschikbare bodemonderzoeken.

Er zijn geen verdachte activiteiten bekend in de directe omgeving van de locaties. De atlas van de provincie Gelderland geeft aan dat de Voorstondensebeek, gelegen direct ten oosten van de locatie "Herbestemming bij de Baankstraat", mogelijk ernstig verontreinigd is. Bij recent bodemonderzoek (zie paragraaf 2.4) is hier echter geen ernstige verontreiniging aangetoond.

2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

In tabel 2.2 zijn de regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw weergegeven. Lokale omstandigheden zoals waterlopen, de IJssel, drainagesystemen, (lekkende) rioleringen en dergelijke kunnen de regionale stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloeden.

Tabel 2.2 Regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw

Onderdeel	
Grondwaterstromingsrichting ^{*1)}	Oost Noord Oost
Stijghoogte van het grondwater ^{*1)}	6,19 m +NAP
Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied ^{*2)}	967 m
Maaiveldhoogte ^{*3)}	6,9 m +NAP
Geologie ^{*5)}	Klei op grof zand
Dikte van de deklaag ^{*4)}	2 - 5 m
Zout of brak grondwater ^{*6)}	Nee

^{*1)} NAGROM. NAtionaal GRondwater Model, ^{*2)} VEWIN. Provinciale overzichten win- en productiemiddelen,

^{*3)} Topografische Dienst. Hoogtecijferkaart, ^{*4)} RIVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater,

^{*5)} Toegepaste Geologische kaart, ^{*6)} Atlas van Nederland

2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken en verontreinigingssituatie

In 2014 heeft Tauw in opdracht van de provincie Gelderland een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op diverse percelen van de toekomstige rondweg (N345) nabij De Hoven te Zutphen (kenmerk R001-1221282IJO-mwl-V02-NL, d.d. 11 april 2014).

Op percelen in de directe omgeving van de onderzoekslocaties is zintuiglijk puin waargenomen in de boven- en ondergrond. Uit de analyseresultaten blijkt dat er op de agrarische percelen enkel licht verhoogde waarden tot boven de achtergrondwaarde zijn gemeten in de grond en het grondwater. In de bovengrond nabij de openbare weg (Baankstraat) is plaatselijk een PAK-gehalte tot boven de tussenwaarde gemeten. Deze locatie ligt in de nabijheid van de huidige onderzoekslocatie “Herbestemming bij de Baankstraat”.

Tijdens dit onderzoek is ook de waterbodem van de Voorstondensebeek onderzocht, hierbij is geen ernstige verontreiniging vastgesteld.

2.5 Asbestverdachtheid van de bodem

Op de asbestkansenkaart van de provincie Gelderland is aangegeven dat er een grote kans bestaat op het aantreffen van asbest bij de bebouwing gelegen ten zuidoosten van locatie Teuge. Dit betreft een theoretische kans die is gebaseerd op de ouderdom van de bebouwing in de omgeving. De onderzoekslocatie is onverdacht voor het aantreffen van asbest in de grond. Dit blijkt ook uit de resultaten van bovengenoemd bodemonderzoek van 2014.

2.6 Onderzoeksvragen

Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek en de doelstelling van het verkennend onderzoek kunnen onderstaande onderzoeksvragen worden gesteld:

Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond?

Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater?

3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde werkzaamheden

3.1 Onderzoeksstrategie

Om de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden is de Strategie onverdacht (ONV) conform de NEN 5740 gehanteerd.

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden

De grond is bemonsterd op 4 en 6 oktober 2016 door Anne Hajes. Het grondwater is bemonsterd op 11 oktober 2016 door Jan Bouwmeester.

Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden

Veldwerk	Aansluiting de Teuge	Herbestemming bij de Baankstraat
Boring tot circa 0,5 m -mv	12	17
Boring tot circa 2,0 m -mv	3	5
Boring met peilbuis	1	2
Analyses		
Standaard stoffenpakket grond ¹⁾	4	5
Standaard stoffenpakket grondwater ²⁾	1	2

¹⁾ Lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PCB's (7), PAK (10), minerale olie (GC) en droge stof

²⁾ Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), BTEXN, VOCI en minerale olie (GC)

3.3 Veiligheid en kwaliteit

Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 3. Er is niet afgeweken van de vigerende protocollen.

4 Resultaten

4.1 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen

Tijdens de veldwerkzaamheden is op de locatie “Aansluiting de Teuge” in het noordelijke deel van de locatie puin waargenomen in de bovengrond. Op het overige terrein en locatie “Herbestemming bij de Baankstraat” zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Tijdens de werkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Voor details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 4. De veldmetingen zijn per locatie weergegeven in tabel 4.1 en 4.2.

Tabel 4.1 Veldmetingen locatie 1, Aansluiting de Teuge

Peilbuis	Filterdiepte (m -mv)		Datum	GWS (m -bp)	pH (-)	EC (μ S/cm)	Troebelheid (ntu)
25	2,50	3,50	11.10.2016	2,11	6,80	1183	40

Tabel 4.2 Veldmetingen locatie 2, Herbestemming bij de Baankstraat

Peilbuis	Filterdiepte (m -mv)		Datum	GWS (m -bp)	pH (-)	EC (μ S/cm)	Troebelheid (ntu)
1	2,60	3,60	11.10.2016	2,04	5,90	698	52
2	2,50	3,50	11.10.2016	2,07	6,10	498	13

De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EC) zijn normaal voor deze regio. De waarde voor troebelheid (NTU) is verhoogd. Het gevolg hiervan is dat organische parameters een onjuist beeld van eventuele verontreinigingen op kunnen leveren. Bij de grondwateranalyse is gebleken dat geen van de geanalyseerde parameters de streefwaarde overschrijdt. De troebelheid van het grondwater zal de conclusie van het onderzoek daarom niet beïnvloeden.

4.2 Resultaten grond en grondwater

In de tabellen 4.3 tot en met 4.6 is een samenvatting opgenomen van de onderzoeksresultaten per locatie. Het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. Voor een volledig toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6 en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 7.

Tabel 4.3 Resultaten grond, Aansluiting de Teuge

(Meng)monster	Deelmonster	Diepte (m -mv)	Textuur en bijzonderheden ##	> AW	> T	> I	BBK# (indicatief)
Bovengrond	25-1, 26-1, 28-1, 30-1, 34-1, 36-1, 37-1, 38-1, 39-1, 40-1	0,0-0,5	Klei	-	-	-	Altijd Toepasbaar
Bovengrond	29-1, 31-1, 32-1, 33-1	0,0-0,5	Klei, puin1, baksteen2	PAK	-	-	Altijd Toepasbaar
Ondergrond	25-2, 25-3, 25-4, 26-3, 27-2, 27-3, 27-4, 28-2	0,5-2,0	Klei, matig grof zand	-	-	-	Altijd Toepasbaar
Ondergrond	26-2, 26-4, 28-3, 28-4	0,5-2,0	Klei, matig grof zand	Co	-	-	Altijd Toepasbaar

Toepassing op landbodem

De mate van bijmenging is als volgt weergegeven; zeer licht (1), licht (2)

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters

Tabel 4.4 Resultaten grond, Herbestemming bij de Baankstraat

(Meng)monster	Deelmonster	Diepte (m -mv)	Textuur en bijzonderheden	> AW	> T	> I	BBK# (indicatief)
Bovengrond	2-1, 5-1, 18-1, 20-1, 21-1, 22-1, 23-1, 24-1	0,0-0,5	Klei	-	-	-	Altijd Toepasbaar
Bovengrond	4-1, 6-1, 13-1, 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, 19-1	0,0-0,5	Klei	-	-	-	Altijd Toepasbaar
Bovengrond	1-1, 3-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-1, 12-1	0,0-0,5	Klei	Hg	-	-	Altijd Toepasbaar
Ondergrond	1-4, 2-4, 3-3, 4-4, 5-4, 6-4, 7-2, 7-4	0,5-2,0	Klei, matig grof zand	Co	-	-	Altijd Toepasbaar
Ondergrond	1-3, 4-2, 2-3, 3-2, 3-4, 4-3, 5-2, 5-3, 6-3, 7-5	0,5-2,0	Klei, matig grof zand	-	-	-	Altijd Toepasbaar

Toepassing op landbodem

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters

Tabel 4.5 Resultaten grondwater, Aansluiting de Teuge

Peilbuis	Filterstelling (cm -mv)	> S	> T	> I
25	250-350	Ba	-	-

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters

Tabel 4.6 Resultaten grondwater, Herbestemming bij de Baankstraat

Peilbuis	Filterstelling (cm -mv)	> S	> T	> I
1	260-360	Ba, dichloorethenen	-	-
2	250-350	Ba, Ni, naftaleen, dichloorethenen	-	-

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters

4.3 Beantwoording onderzoeksvragen

Door middel van de resultaten van het bodemonderzoek kunnen de in hoofdstuk 2.6 gestelde onderzoeksvragen worden beantwoord.

Locatie 1. Aansluiting de Teuge

Tijdens het veldwerk is lokaal puin waargenomen in de boven- en ondergrond. In de bovengrond is in één mengmonster een licht verhoogd gehalte aan PAK gemeten tot boven de achtergrondwaarde. In de ondergrond is in één mengmonster een licht verhoogd gehalte aan kobalt tot boven de achtergrondwaarde gemeten. In het grondwater overschrijden de concentraties aan barium en dichloorethenen de streefwaarde. De waarden van overige geanalyseerde parameters overschrijden de achtergrond- en/of streefwaarde niet.

Locatie 2. Herbestemming bij de Baankstraat

Tijdens het veldwerk zijn geen visuele waarnemingen van bodemvreemd materiaal gedaan. Op de locatie "Herbestemming bij de Baankstraat" komen enkel licht verhoogde waarden voor. In de bovengrond is in één mengmonster kwik tot boven de achtergrondwaarde gemeten. In de ondergrond is in één mengmonster een verhoogd gehalte aan kobalt gemeten. In het grondwater overschrijden de concentraties aan barium, nikkel, naftaleen en dichloorethenen de streefwaarde. De waarden van overige geanalyseerde parameters overschrijden de achtergrond- en/of streefwaarde niet.

5 Conclusies en aanbevelingen

Aanleiding en doel

In opdracht van SAB adviseurs BV heeft Tauw een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op twee locaties:

- Een locatie ten zuiden van de wijk de Teuge in Zutphen / De Hoven
- Een locatie nabij de Baankstraat in Brummen

De aanleiding voor de uitvoering van het bodemonderzoek wordt gevormd door ontwikkelingen in het kader van de Rondweg N345 De Hoven bij Zutphen. Hiervoor is een inpassingsplan vastgesteld en tijdens de voorbereiding van de aanleg van de rondweg is besloten om drie maatregelen te nemen die direct verband houden met de aanleg daarvan. Dit gaat om:

- Een nieuwe aansluiting tussen de wijk de Teuge en de Kanonsdijk
- Een nieuwe ligging van het fietspad tussen het Tondense Enkpad en de Baankstraat
- Een nieuwe ligging van de natuurcompensatie bij de Baankstraat

Het doel van het bodemonderzoek is de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocaties te bepalen.

Conclusie

Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat er op beide locaties geen ernstige bodem- of grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn. De vastgestelde waarden overschrijden enkel de achtergrond- en / of streefwaarde, wat duidt op enkel lichte verontreinigingen.

Aanbevelingen



De gemeten gehalten zijn dusdanig gering verhoogd dat er geen risico's zijn voor de mens en/of het milieu. Een vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er geen milieuhygiënische belemmeringen aanwezig voor de voorgenomen aanleg van Rondweg N345 De Hoven. Op basis van de CROW P132 vallen de werkzaamheden op deze twee onderzochte locaties in de categorie 'geen veiligheidsklasse'.

Bij eventueel toekomstig grondverzet vormt dit onderzoek geen geldig bewijsmiddel, maar geldt het als indicatie voor de kwaliteit van de af te voeren grond. Bij grondverzet en afvoer van grond vanaf de locatie kan het daarom noodzakelijk zijn een partijkeuring volgens de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit uit te voeren.

Bijlage

1

Regionale ligging van de onderzoekslocaties



Opdrachtgever SAB adviseurs BV	Schaal 1 : 30.000	Status Definitief
Project Zutphen Rondweg De Hoven	Formaat A4-Portrait	Projectnummer 1243038
Onderdeel Regionale ligging van de onderzoekslocatie	Dat. 20.10.2016 8:29 Getek. TDA Gec. mcr	Tekeningnummer 0


**Tauw**

Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911
Fax (0570)699666


Bijlage

2

Kaart met situering monsternemingspunten



- Boring
- Boring tot 0,5 m
- Peilbuis
- Gebouwen
- ||||| Locatie
- ||||| SubSite




Oprachtgever SAB adviseurs BV	Schaal 1 : 2.000	Status Definitief
Project Verkennd bodemonderzoek Rondweg de Hoven te Zutphen	Formaat A4 210x297 mm	Projectnummer 1243038
Onderdeel Situering monsterpunten locatie 1, Teuge	Dat. 21.10.2016 15:39	Tekeningnummer P00003
	Getek. TEGSIS	
	Gec. MCR	



Tauw

Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570) 699911
Fax (0570) 699666



- Boring
- Boring tot 0,5 m
- Peilbuis
- Gebouwen
- ||||| Locatie
- ||||| SubSite



Opdrachtgever SAB adviseurs BV		Schaal 1 : 2.500	Status Definitief
Project Verkennd bodemonderzoek Rondweg de Hoven te Zutphen		Formaat A4 210x297 mm	Projectnummer 1243038
Onderdeel Situering monsterpunten locatie 2, Baankstraat		Dat. 21.10.2016 15:41	Tekeningnummer P00004
		Getek. TEGSIS	
		Gec. MCR	



Tauw

Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570) 699911
Fax (0570) 699666

Bijlage

3

Veiligheid en kwaliteit



Het keurmerk 'kwaliteitswaarbod Bodembeheer' geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid opgestelde protocollen en programma's zijn uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. Bij interne opdrachtverlening is gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek:

- Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
- Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters

Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar.

Het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West heeft de analyses uitgevoerd volgens de regeling AS 3000.

De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een KLIC-melding.


Bijlage

4

Boorprofielen


Legenda boorprofielen

1 01-01-2013




Tauw bv


2 01-01-2013




Tauw bv

3 01-01-2013 plaatsingsdatum boring
monsterpunt nummer






Profielen conform NEN 5104




Tauw bv





Tauw bv


1243038 : Zutphen Rondweg De Hoven





Profielen conform NEN 5104




1243038 : Zutphen Rondweg De Hoven





Profielen conform NEN 5104





1243038 : Zutphen Rondweg De Hoven

















Tauw bv





Tauw bv




Tauw bv





Profielen conform NEN 5104




1243038 : Zutphen Rondweg De Hoven









Bijlage

5

Toetsingskader

B5.1 Toetsingskader circulaire bodemsanering 2013

De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende, in landelijk beleid opgenomen, toetsingswaarden (normen):

- De Streefwaarden (voor grondwater) en/of Interventiewaarden (voor grond en grondwater) uit de Circulaire Bodemsanering²
- De Achtergrondwaarden (voor grond) uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit³

Daarnaast is voor grond en grondwater ook getoetst aan de Tussenwaarden. Deze waarde is niet opgenomen in de Circulaire Bodemsanering en/of Regeling Bodemkwaliteit maar wel in de Regeling Uniforme Saneringen (RUS) en in de NEN 5740. De Tussenwaarde is gedefinieerd als $T = \frac{1}{2}(AW + I)$ voor grond en $T = \frac{1}{2}(S + I)$ voor grondwater.

In tabel B5.1 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage.

Tabel B5.1 Overzicht toetsingskader

Concentratieniveau voor een stof	Weergave in tabellen	Omschrijving in de tekst
$\leq$ AW/S-waarde (of < rapportagegrens)	-	-
$>$ AW/S-waarde $\leq$ T-waarde	+	Licht verhoogd / verontreinigd
$>$ T-waarde $\leq$ I-waarde	++	Matig verhoogd / verontreinigd
$>$ I-waarde	+++	Sterk verhoogd / verontreinigd

Bodemtypecorrectie voor grond

Op basis van de (gewijzigde) bijlage G⁴ onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit wordt vanaf 1 november 2013 bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem het analyseresultaat omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof en lutum.

Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa

De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa⁵-service voor de validatie van de toetsingsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen geborgd.

² (gewijzigde) Circulaire Bodemsanering die op 1 juli 2013 in werking is getreden (Staatscourant 16675, d.d. 27 juni 2013)

³ (gewijzigde) Regeling bodemkwaliteit die op 1 januari 2014 in werking is getreden (laatste wijzigingen zijn opgenomen in Staatscourant 31950, d.d. 15 november 2013)

⁴ Deze gewijzigde bijlage van de regelingkwaliteit is voor het eerst gepubliceerd in Staatscourant 22335, d.d. 2 november 2012)

⁵ BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl

B5.2 Toetsingswaarden

Grond

Lutum	25 %		
Humus	10 %		
	gAW	T	I
METALEN			
barium (Ba)	-	-	-
cadmium (Cd)	0,6	6,8	13
kobalt (Co)	15	103	190
koper (Cu)	40	115	190
kwik (Hg)	0,15	18,1	36
lood (Pb)	50	290	530
molybdeen (Mo)	1,5	96	190
nikkel (Ni)	35	68	100
zink (Zn)	140	430	720
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN			
PAK (10 van VROM)	1,5	20,8	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
PCB's (som 7)	0,02	0,51	1
OVERIGE STOFFEN			
minerale olie (C10-C40)	190	2595	5000

gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds]
T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds]
I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds]

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, 16675)

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247

Grondwater

	So	To	lo
METALEN			
barium (Ba)	50	338	625
cadmium (Cd)	0,4	3,2	6
kobalt (Co)	20	60	100
koper (Cu)	15	45	75
kwik (Hg)	0,05	0,175	0,3
lood (Pb)	15	45	75
molybdeen (Mo)	5	153	300
nikkel (Ni)	15	45	75
zink (Zn)	65	433	800
AROMATISCHE VERBINDINGEN			
benzeen	0,2	15,1	30
ethylbenzeen	4	77	150
tolueen	7	504	1000
xylenen (som)	0,2	35,1	70
styreen (vinylbenzeen)	6	153	300
naftaleen	0,01	35	70
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
vinylchloride	0,01	2,51	5
dichloormethaan	0,01	500	1000
1,1-dichloorethaan	7	454	900
1,2-dichloorethaan	7	204	400
1,1-dichlooretheen	0,01	5,01	10
1,2-dichl.etheen (c+t)	0,01	10	20
dichloorethenen (som)	-	-	-
dichloorpropanen (som)	0,8	40,4	80
trichloormethaan (chloroform)	6	203	400
1,1,1-trichloorethaan	0,01	150	300
1,1,2-trichloorethaan	0,01	65	130
trichlooretheen (tri)	24	262	500
tetrachloormethaan (tetra)	0,01	5,01	10
tetrachlooretheen (per)	0,01	20	40

	So	To	Io
OVERIGE STOFFEN			
minerale olie (C10-C40)	50	325	600
tribroommethaan (bromoform)	-	315	630

So: Streefwaarden grondwater [ug/l]
 To: Tussenwaarden grondwater [ug/l]
 Io: Interventiewaarden grondwater [ug/l]

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, 16675)

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247

Bijlage

6

Getoetste analyseresultaten

B6.1 Grond

Locatie "Aansluiting de Teuge"

Monsteromschrijving	Bovengrond	Bovengrond	Ondergrond	Ondergrond
Diepte (m –mv)	0-0,5	0-0,5	0,5-2	0,5-2
Lutum (%)	25	25	25	25
Organisch stof (%)	10	10	10	10

METALEN

barium (Ba)	133		136		130		105	
cadmium (Cd)	0,32	-	0,42	-	< 0,2	-	< 0,24	-
kobalt (Co)	14,8	-	12,6	-	11,8	-	16,5	+
koper (Cu)	28	-	27	-	14	-	< 7,2	-
kwik (Hg)	0,13	-	0,14	-	< 0,04	-	< 0,05	-
lood (Pb)	43	-	42	-	15	-	< 11	-
molybdeen (Mo)	< 1,1	-	< 1,1	-	< 1,1	-	< 1,1	-
nikkel (Ni)	32	-	32	-	27	-	27,4	-
zink (Zn)	105	-	105	-	60	-	95	-

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (10 van VROM)	< 0,35	-	2,2	+	< 0,35	-	< 0,35	-
-------------------	--------	---	-----	---	--------	---	--------	---

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7)	< 0,0213	-	< 0,0114	-	< 0,0245	-	< 0,0245	-
---------------	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40)	< 107	-	< 57	-	< 123	-	< 123	-
-------------------------	-------	---	------	---	-------	---	-------	---

Conclusie Bbk partijkeuring indicatief (BoToVa)	Altijd Toepasbaar	Altijd Toepasbaar	Altijd Toepasbaar	Altijd Toepasbaar
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Locatie “Herbestemming bij de Baankstraat”

Monsteromschrijving	Bovengrond	Bovengrond	Bovengrond fietspad	Ondergrond zand	Ondergrond klei
Diepte (m –mv)	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0,5-2	0,5-2
Lutum (%)	25	25	25	25	25
Organisch stof (%)	10	10	10	10	10

METALEN

barium (Ba)	136	128	117	129	193
cadmium (Cd)	0,4 -	0,49 -	0,45 -	< 0,23 -	0,27 -
kobalt (Co)	13 -	12 -	10 -	15,6 +	12 -
koper (Cu)	22 -	23 -	24 -	< 6,6 -	18 -
kwik (Hg)	0,07 -	0,14 -	0,15 +	< 0,05 -	0,08 -
lood (Pb)	34 -	34 -	38 -	< 10 -	24 -
molybdeen (Mo)	< 1,1 -	< 1,1 -	< 1,1 -	< 1,1 -	< 1,1 -
nikkel (Ni)	31 -	32 -	25 -	31 -	27 -
zink (Zn)	82 -	76 -	75 -	50 -	64 -

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (10 van VROM)	< 0,35 -	< 0,35 -	< 0,35 -	< 0,35 -	< 0,35 -
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7)	< -	< -	< -	< -	< -
	0,0107	0,0153	0,0114	0,0245	0,0245

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40)	< 53 -	< 77 -	< 57 -	< 123 -	< 123 -
-------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

Conclusie Bbk partijkeuring	Altijd	Altijd	Altijd	Altijd	Altijd
indicatief (BoToVa)	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar

B6.2 Grondwater

Locatie “Aansluiting de Teuge”

Peilbuis	25	
Filterdiepte (m -mv)	2,5-3,5	
METALEN		
barium (Ba)	160	+
cadmium (Cd)	< 0,2	-
kobalt (Co)	< 2	-
koper (Cu)	< 2	-
kwik (Hg)	< 0,05	-
lood (Pb)	< 2	-
molybdeen (Mo)	< 2	-
nikkel (Ni)	< 3	-
zink (Zn)	< 10	-
AROMATISCHE VERBINDINGEN		
benzeen	< 0,2	-
ethylbenzeen	< 0,2	-
tolueen	< 0,2	-
xylenen (som)	0,21	-
styreen (vinylbenzeen)	< 0,2	-
naftaleen	< 0,02	-
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN		
vinylchloride	< 0,2	-
dichloormethaan	< 0,2	-
1,1-dichloorethaan	< 0,2	-
1,2-dichloorethaan	< 0,2	-
1,1-dichlooretheen	< 0,1	-
1,2-dichl.etheen (c+t)	0,14	
dichloorethenen (som)	0,21	-
dichloorpropanen (som)	0,42	-
trichloormethaan (chloroform)	< 0,2	-
1,1,1-trichloorethaan	< 0,1	-
1,1,2-trichloorethaan	< 0,1	-
trichlooretheen (tri)	< 0,2	-
tetrachloormethaan (tetra)	< 0,1	-
tetrachlooretheen (per)	< 0,1	-

Peilbuis	25	
Filterdiepte (m -mv)	2,5-3,5	
OVERIGE STOFFEN		
minerale olie (C10-C40)	< 50	-
Conclusie (BoToVa)	+	

Locatie “Herbestemming bij de Baankstraat”

Peilbuis	1		2	
Filterdiepte (m -mv)	2,6-3,6		2,5-3,5	
METALEN				
barium (Ba)	110	+	94	+
cadmium (Cd)	< 0,2	-	< 0,2	-
kobalt (Co)	< 2	-	4,2	-
koper (Cu)	< 2	-	< 2	-
kwik (Hg)	< 0,05	-	< 0,05	-
lood (Pb)	< 2	-	< 2	-
molybdeen (Mo)	< 2	-	< 2	-
nikkel (Ni)	6,7	-	29	+
zink (Zn)	< 10	-	< 10	-
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
benzeen	< 0,2	-	< 0,2	-
ethylbenzeen	< 0,2	-	< 0,2	-
tolueen	< 0,2	-	< 0,2	-
xylenen (som)	0,21	-	0,21	-
styreen (vinylbenzeen)	< 0,2	-	< 0,2	-
naftaleen	< 0,02	-	0,058	+
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
vinylchloride	< 0,2	-	< 0,2	-
dichloormethaan	< 0,2	-	< 0,2	-
1,1-dichloorethaan	< 0,2	-	< 0,2	-
1,2-dichloorethaan	< 0,2	-	< 0,2	-
1,1-dichlooretheen	< 0,1	-	< 0,1	-
1,2-dichl.etheen (c+t)	0,33		0,66	
dichloorethenen (som)	0,4	+	0,73	+
dichloorpropanen (som)	0,42	-	0,42	-
trichloormethaan (chloroform)	< 0,2	-	< 0,2	-
1,1,1-trichloorethaan	< 0,1	-	< 0,1	-
1,1,2-trichloorethaan	< 0,1	-	< 0,1	-
trichlooretheen (tri)	< 0,2	-	< 0,2	-
tetrachloormethaan (tetra)	< 0,1	-	< 0,1	-
tetrachlooretheen (per)	< 0,1	-	< 0,1	-

Peilbuis	1	2
Filterdiepte (m -mv)	2,6-3,6	2,5-3,5
OVERIGE STOFFEN		
minerale olie (C10-C40)	< 50 -	< 50 -
Conclusie (BoToVa)	+	+

7 Bijlage

7

Analysecertificaten

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Tauw Nederland B.V.
Hans van Breugel
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 13.10.2016
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 612660

ANALYSERAPPORT

Opdracht 612660 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1243038 Zutphen Rondweg De Hoven 360909
Opdrachtacceptatie 06.10.16
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 612660 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
728631	05.10.2016	Bovengrond 29 en 31 t/m 33 (0-0,5)
728636	05.10.2016	Ondergrond 26 en 28 (0,5-2,0)
728641	04.10.2016	Ondergrond 25 t/m 28 (0,5-2,0)
728650	04.10.2016	Bovengrond 25, 26, 28, 30, 34 en 36 t/m 40 (0-0,5)

Eenheid	728631	728636	728641	728650
	Bovengrond 29 en 31 t/m 33 (0-0,5)	Ondergrond 26 en 28 (0,5-2,0)	Ondergrond 25 t/m 28 (0,5-2,0)	Bovengrond 25, 26, 28, 30, 34 en 36 t/m 40 (0-0,5)

Algemene monstervoorbehandeling

S	Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++
S	Droge stof	%	88,1	88,4	84,2	90,1
	IJzer (Fe ₂ O ₃)	% Ds	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0

Klassiek Chemische Analyses

S	Organische stof	% Ds	4,3 ^{xj}	0,9 ^{xj}	0,9 ^{xj}	2,3 ^{xj}
---	-----------------	------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Fracties (sedigraaf)

S	Fractie < 2 µm	% Ds	10	1,7	16	9,4
---	----------------	------	----	-----	----	-----

Voorbehandeling metalen analyse

S	Koningswater ontsluiting		++	++	++	++
---	--------------------------	--	----	----	----	----

Metalen (AS3000)

S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	70	27	92	66
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,30	<0,20	<0,20	0,21
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	6,7	4,7	8,5	7,6
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	18	<5,0	10	17
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,11	<0,05	<0,05	0,10
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	32	<10	12	31
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	18	9,4	20	18
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	65	40	43	61

PAK (AS3000)

S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,22	<0,050	<0,050	<0,050
S	Benzo(ghi)perylene	mg/kg Ds	0,23	<0,050	<0,050	<0,050
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	0,16	<0,050	<0,050	<0,050
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,39	<0,050	<0,050	<0,050
S	Chryseene	mg/kg Ds	0,19	<0,050	<0,050	<0,050
S	Fenantheen	mg/kg Ds	0,18	<0,050	<0,050	<0,050
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	0,40	<0,050	<0,050	<0,050
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,31	<0,050	<0,050	<0,050
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
S	Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	2,2 ^{#j}	0,35 ^{#j}	0,35 ^{#j}	0,35 ^{#j}

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35	<35	<35	<35
---	------------------------------	----------	-----	-----	-----	-----

Blad 2 van 4

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 612660 Bodem / Eluaat

Eenheid		728631	728636	728641	728650
		Bovengrond 29 en 31 t/m 33 (0-0,5)	Ondergrond 26 en 28 (0,5-2,0)	Ondergrond 25 t/m 28 (0,5-2,0)	Bovengrond 25, 26, 28, 30, 34 en 36 t/m 40 (0-0,5)
Minerale olie (AS3000/AS3200)					
Koolwaterstof fractie C10-C12	mg/kg Ds	<3	<3	<3	<3
Koolwaterstof fractie C12-C16	mg/kg Ds	<3	<3	<3	<3
Koolwaterstof fractie C16-C20	mg/kg Ds	<4	<4	<4	<4
Koolwaterstof fractie C20-C24	mg/kg Ds	<5	<5	<5	<5
Koolwaterstof fractie C24-C28	mg/kg Ds	8	<5	<5	<5
Koolwaterstof fractie C28-C32	mg/kg Ds	12	<5	<5	<5
Koolwaterstof fractie C32-C36	mg/kg Ds	7	<5	<5	<5
Koolwaterstof fractie C36-C40	mg/kg Ds	<5	<5	<5	<5
Polychloorbifenylen (AS3000)					
S PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 138	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}	0,0049 ^{#)}

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Begin van de analyses: 06.10.2016

Einde van de analyses: 13.10.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Dit elektronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale handtekening rechtsgeldig.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 612660 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

Vaste stof

eigen methode: n) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Gelijkwaardig aan NEN 5739: n) IJzer (Fe₂O₃)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: Droge stof

Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Nikkel (Ni) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Zink (Zn) Lood (Pb)
Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Kobalt (Co) Barium (Ba) Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm


n) Niet geaccrediteerd

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 612660, Analysis No. 728631, created at 12.10.2016 14:32:58

Monsteromschrijving: Bovengrond 29 en 31 t/m 33 (0-0,5)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl




AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

CHROMATOGRAM for Order No. 612660, Analysis No. 728636, created at 11.10.2016 09:01:24

Monsteromschrijving: Ondergrond 26 en 28 (0,5-2,0)



Blad 2 van 4

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl




AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

CHROMATOGRAM for Order No. 612660, Analysis No. 728641, created at 12.10.2016 14:32:58

Monsteromschrijving: Ondergrond 25 t/m 28 (0,5-2,0)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl




AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

CHROMATOGRAM for Order No. 612660, Analysis No. 728650, created at 11.10.2016 10:34:59

Monsteromschrijving: Bovengrond 25, 26, 28, 30, 34 en 36 t/m 40 (0-0,5)



Blad 4 van 4

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Tauw Nederland B.V.
Hans van Breugel
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 13.10.2016
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 613749

ANALYSERAPPORT

Opdracht 613749 Water

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1243038 Zutphen Rondweg De Hoven 361084
Opdrachtacceptatie 11.10.16
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 613749 Water

Monsternr.	Monsteromschrijving	Monstername	Monsternamepunt
734835	Pb 1 F(2,6-3,6)	11.10.2016	
734836	Pb 2 F(2,5-3,5)	11.10.2016	
734837	Pb 25 F(2,5-3,5)	11.10.2016	

Eenheid	734835 Pb 1 F(2,6-3,6)	734836 Pb 2 F(2,5-3,5)	734837 Pb 25 F(2,5-3,5)
---------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

Metalen (AS3000)

S	Barium (Ba)	µg/l	110	94	160
S	Cadmium (Cd)	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
S	Kobalt (Co)	µg/l	<2,0	4,2	<2,0
S	Koper (Cu)	µg/l	<2,0	<2,0	<2,0
S	Kwik (Hg)	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05
S	Lood (Pb)	µg/l	<2,0	<2,0	<2,0
S	Molybdeen (Mo)	µg/l	<2,0	<2,0	<2,0
S	Nikkel (Ni)	µg/l	6,7	29	<3,0
S	Zink (Zn)	µg/l	<10	<10	<10

Aromaten (AS3000)

S	Benzeen	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
S	Tolueen	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
S	Ethylbenzeen	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
S	<i>m,p</i> -Xyleen	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
S	<i>ortho</i> -Xyleen	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
S	Som Xylenen (Factor 0,7)	µg/l	0,21 ^{#)}	0,21 ^{#)}	0,21 ^{#)}
S	Naftaleen	µg/l	<0,020	0,058	<0,020
S	Styreen	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S	Dichloormethaan	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
S	Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
S	Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
S	1,1-Dichloorethaan	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
S	1,2-Dichloorethaan	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
S	1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
S	1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
S	Vinylchloride	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
S	1,1-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
S	<i>Cis</i> -1,2-Dichlooretheen	µg/l	0,26	0,59	<0,10
S	<i>trans</i> -1,2-Dichlooretheen	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
S	Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	0,33 ^{#)}	0,66 ^{#)}	0,14 ^{#)}
S	Som Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	0,40 ^{#)}	0,73 ^{#)}	0,21 ^{#)}

Blad 2 van 4

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 613749 Water

Eenheid	734835	734836	734837
	Pb 1 F(2,6-3,6)	Pb 2 F(2,5-3,5)	Pb 25 F(2,5-3,5)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S	Trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
S	Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
S	1,1-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
S	1,2-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
S	1,3-Dichloorpropaan	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
S	Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)	µg/l	0,42 ^{#)}	0,42 ^{#)}	0,42 ^{#)}

Broomhoudende koolwaterstoffen

S	Tribroommethaan (bromofom)	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20
---	----------------------------	------	-------	-------	-------

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S	Koolwaterstoffractie C10-C40	µg/l	<50	<50	<50
	Koolwaterstoffractie C10-C12	µg/l	<10	<10	<10
	Koolwaterstoffractie C12-C16	µg/l	<10	<10	<10
	Koolwaterstoffractie C16-C20	µg/l	<5,0	<5,0	<5,0
	Koolwaterstoffractie C20-C24	µg/l	<5,0	<5,0	<5,0
	Koolwaterstoffractie C24-C28	µg/l	<5,0	<5,0	<5,0
	Koolwaterstoffractie C28-C32	µg/l	<5,0	<5,0	<5,0
	Koolwaterstoffractie C32-C36	µg/l	<5,0	<5,0	<5,0
	Koolwaterstoffractie C36-C40	µg/l	<5,0	<5,0	<5,0

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 11.10.2016

Einde van de analyses: 13.10.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

Dit elektronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale handtekening rechtsgeldig.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 613749 Water

Toegepaste methoden

eigen methode: n) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Protocollen AS 3100: Cadmium (Cd) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Barium (Ba) Kobalt (Co) Zink (Zn) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Koper (Cu)
Tribroommethaan (bromofom) Dichloormethaan Trichloormethaan (Chloroform) Benzeen
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)
Koolwaterstoffractie C10-C40

Protocollen AS 3100: n) Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)

n) Niet geaccrediteerd

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

CHROMATOGRAM for Order No. 613749, Analysis No. 734835, created at 13.10.2016 07:18:20

Monsteromschrijving: Pb 1 F(2,6-3,6)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl




AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

CHROMATOGRAM for Order No. 613749, Analysis No. 734836, created at 13.10.2016 07:18:20

Monsteromschrijving: Pb 2 F(2,5-3,5)




Blad 2 van 3

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 613749, Analysis No. 734837, created at 13.10.2016 07:18:20

Monsteromschrijving: Pb 25 F(2,5-3,5)



Blad 3 van 3

